

| 大野田YKハイツA棟 |
|------------|
| 西面基礎ひび割れ補修 |
| 施工前 |
| |
| |
| |
| |
| |



 大野田YKハイツA棟

 西面基礎ひび割れ補修

 施工前



| 大野田YKハイツA棟 |
|---|
| 五二 甘 T林 / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| 西面基礎ひび割れ補修 |
| 施工前 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| 大野田YKハイツA棟 |
|------------|
| 西面基礎ひび割れ補修 |
| 作業中 |
| |
| |
| |
| |
| |



大野田YKハイツA棟 西面基礎ひび割れ補修 作業中



 大野田YKハイツA棟

 西面基礎ひび割れ補修

 作業中



| 大野田YKハイツA棟 |
|------------|
| 西面基礎ひび割れ補修 |
| 施工後 |
| |
| |
| |
| |



| 大野田YKハイツA棟 |
|------------|
| 西面基礎ひび割れ補修 |
| 施工後 |
| |



| 大野田YKハイツA棟 |
|------------|
| 西面基礎ひび割れ補修 |
| 施工後 |
| |
| |
| |
| |
| |