



工事件名	関根ビル 修繕工事
工事場所	南面
床タイル破損	

株式会社 仙台美観 2021/05/07

関根ビル

床磁器タイル破損箇所修繕

施工前



工事件名	関根ビル 修繕工事
工事場所	南面
床タイル破損	

株式会社 仙台美観 2021/05/07

関根ビル

床磁器タイル破損箇所修繕

施工前



工事件名	関根ビル 修繕工事
工事場所	南面
床タイル破損	

株式会社 仙台美観 2021/05/07

関根ビル

床磁器タイル破損箇所修繕

施工前



関根ビル

床磁器タイル破損箇所修繕

やり



関根ビル

床磁器タイル破損箇所修繕

やり



関根ビル

床磁器タイル破損箇所修繕

やり



関根ビル

床磁器タイル破損箇所修繕

タイル張り+目地処理

完了



関根ビル

床磁器タイル破損箇所修繕

タイル張り+目地処理

完了



関根ビル

床磁器タイル破損箇所修繕

タイル張り+目地処理


完了



関根ビル

外壁

Uカット状況



関根ビル

外壁

Uカット状況



関根ビル

外壁

Uカット状況



関根ビル

外壁


Uカット部シーリング



関根ビル

外壁

Uカット部シーリング



関根ビル

外壁

Uカット部シーリング



関根ビル

外壁

外壁補修 フィックスLS



関根ビル

外壁

外壁補修 フィックスLS



関根ビル

外壁

外壁補修 フィックスLS



関根ビル

外壁

塗装 模様付け



関根ビル

外壁

塗装 模様付け



関根ビル

外壁

塗装 模様付け



関根ビル

外壁

塗装 上塗り



関根ビル

外壁

塗装 上塗り



関根ビル

外壁

塗装 上塗り