



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

欠損部 マーキング



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

欠損部 清掃




アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

欠損部 プライマー塗布



工事名	アイーラ渡辺外壁修繕工事		
場所	1階		
欠損	樹脂モルタル充填状況		

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

樹脂モルタル充填




工事名	アイーラ渡辺外壁修繕工事		
工 種		場所	3階
欠損			
施工完了			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入



工事名	アイーラ渡辺外壁修繕工事		
工 種		場所	2階
欠損			
施工完了			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

エポキシ注入




アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了




アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



工事名	アイーラ渡辺外壁修繕工事
場所	3階
欠損	クラック
施工完了	

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



工事名	アイーラ渡辺外壁修繕工事
場所	3階
欠損	クラック
施工完了	

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了



工事名	アイーラ渡辺外壁修繕工事
場所	3階
欠損	クラック
施工完了	

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

下地補修工事

完了