



| | |
|-----|------------------|
| 工事名 | アスコット清水沼ひび割れ補修工事 |
| 工種 | エポキシ樹脂注入 測点 |

エポキシ樹脂注入状況

アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

低圧注入 状況



| | |
|-----|------------------|
| 工事名 | アスコット清水沼ひび割れ補修工事 |
| 工種 | エポキシ樹脂注入 測点 |

エポキシ樹脂注入状況

アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

低圧注入 状況



| | |
|-----|------------------|
| 工事名 | アスコット清水沼ひび割れ補修工事 |
| 工種 | エポキシ樹脂注入 測点 |

エポキシ樹脂注入状況

アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

低圧注入 状況



| | | |
|-----|------------------|----|
| 工事名 | アスコット清水沼ひび割れ補修工事 | |
| 工種 | エポキシ樹脂注入 | 測点 |

エポキシ樹脂注入状況

アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

低圧注入 状況



| | | |
|-----|------------------|----|
| 工事名 | アスコット清水沼ひび割れ補修工事 | |
| 工種 | エポキシ樹脂注入 | 測点 |

施工完了

アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

低圧注入 完了



| | | |
|-----|------------------|----|
| 工事名 | アスコット清水沼ひび割れ補修工事 | |
| 工種 | エポキシ樹脂注入 | 測点 |

施工完了

アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

低圧注入 完了



| | | | |
|------------|---------------|-----|--------|
| 工事名 | アスコット清水沼 修繕工事 | | |
| 工事場所 | 2階共用通路 | 施工者 | 株式会社美装 |
| プライマー塗布 | | | |
| 2021/07/14 | | | |

アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

左官作業 状況



| | | | |
|------------|---------------|-----|--------|
| 工事名 | アスコット清水沼 修繕工事 | | |
| 工事場所 | 1階共用通路 | 施工者 | 株式会社美装 |
| 巾木補修 | | | |
| 2021/07/14 | | | |

アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

左官作業 状況



| | | | |
|------------|---------------|-----|--------|
| 工事名 | アスコット清水沼 修繕工事 | | |
| 工事場所 | 1階共用通路 | 施工者 | 株式会社美装 |
| ひび割れ補修 | | | |
| 2021/07/14 | | | |

アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

左官作業 状況



アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

左官作業 完了



アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

左官作業 完了



アスコット清水沼

2/13震災 修繕工事

工期2021/7/10～7/17

左官作業 完了