



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

北面 外壁ひび割れ



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

北面 外壁ひび割れ

0.2mm以内

フィラー擦り込み



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

北面 外壁ひび割れ

0.2mm以内

上塗り塗布



工事名	国見ヶ丘 住宅 外部ひび割れ補修
工事場所	仙台市青葉区国見ヶ丘2-34-7
西面 外壁ひび割れ 施工前	
施工者	株式会社 仙台美装
2021年8月5日	

国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

西面 外壁ひび割れ



工事名	国見ヶ丘 住宅 外部ひび割れ補修
工事場所	仙台市青葉区国見ヶ丘2-34-7
西面 フィラー擦り込み	
施工者	株式会社 仙台美装
2021年8月5日	

国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

西面 外壁ひび割れ

0.2mm以内

フィラー擦り込み



工事名	国見ヶ丘 住宅 外部ひび割れ補修
工事場所	仙台市青葉区国見ヶ丘2-34-7
西面 外壁ひび割れ トップコート施工後	
施工者	株式会社 仙台美装
2021年8月6日	

国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

西面 外壁ひび割れ

0.2mm以内

上塗り塗布



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

西面 外壁ひび割れ

0.2mm以上



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

西面 外壁ひび割れ

0.2mm以上

uカット



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

西面 外壁ひび割れ

0.2mm以上

シーリング



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

西面 外壁ひび割れ

0.2mm以上

カチオン補修



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

西面 外壁ひび割れ

0.2mm以上

パターン付け



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

西面 外壁ひび割れ

0.2mm以上

上塗り塗布



国見ヶ丘 住宅
外部ひび割れ補修

西面 軒天



国見ヶ丘 住宅
外部ひび割れ補修

西面 軒天

下塗り



国見ヶ丘 住宅
外部ひび割れ補修

西面 軒天

上塗り



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

南面 外壁爆裂



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

南面 外壁爆裂

カチオン補修



国見ヶ丘 住宅

外部ひび割れ補修

南面 外壁爆裂

パターン付け・上塗り塗布



国見ヶ丘 住宅
外部ひび割れ補修

東面 外壁爆裂



国見ヶ丘 住宅
外部ひび割れ補修

東面 外壁爆裂

カチオン補修



国見ヶ丘 住宅
外部ひび割れ補修

東面 外壁爆裂

パターン付け・上塗り塗布