

写真



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時49分

備考 :
足場架設状況

ファイル名 : 80E3A4D6-ED3C-444E-948A-3E4ED013D018 黒板



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時49分

備考 :
足場架設状況

ファイル名 : 03233C76-03AA-4C0B-8B8F-F71DDDB660D6 黒



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時51分

備考 :
手摺養生

ファイル名 : 942FDB14-E22B-43F0-8179-CED6451825F1.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
51分

備考 :
手摺養生

ファイル名 : 81EA325C-7F72-
4351-9C8A-
0A5450642A6C.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
51分

備考 :
雪養生

ファイル名 : 998705F8-A3A0-
4559-BC97-
001F8F842FDD.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
51分

備考 :
雪養生

ファイル名 : 77823177-8B48-
40DD-88B0-
12BCA7E620C7.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
50分

備考 :
南西側バルコニー
施工前

ファイル名 : 3CA8E141-BE9B-
4C55-AF0C-
239A2589427B.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
49分

備考 :
南東側バルコニー
施工前

ファイル名 : 3A74D656-242B-
43FA-8F83-
8DECCE9D301D.




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
50分

備考 :
高圧洗浄作業

ファイル名 : EC1398EB-5E0C-
4BDC-9A96-
213F11B8A91D.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
50分

備考 :
高圧洗浄作業

ファイル名 : 1BA890E9-C9C8-
4F42-B50B-
488B50888621.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
52分

備考 :
南西バルコニー逆勾配
ウレタン塗膜防水にて勾配直し

ファイル名 : EDC36099-3270-
4E6E-98E1-
508923FEFD75.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
51分

備考 :
南西バルコニー逆勾配
ウレタン塗膜防水にて勾配直し

ファイル名 : 6CCB57CC-CA8B-
4FD6-8D80-
C3E5CE9EB18B.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
55分

備考 :
コンパネ張り

ファイル名 : 498E49B4-0DC7-
4A1E-9F38-
282AF09CB91A.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
55分

備考 :
コンパネ張り

ファイル名 : A545D590-43CE-
48D6-BC96-
2FC6B989912B.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
55分

備考 :
面木取付


ファイル名 : FEF5F485-33B0-
43AB-82B1-
5A38E7721470.jpeg




分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年2月9日 14時
56分
備考 :
FRPドレン取付
ファイル名 : C9372230-51E5-
4F1D-A31A-
6CCA2C22DAB7.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年2月9日 14時
56分
備考 :
下地調整
ファイル名 : 430CF4BB-E6E9-
45F1-923D-
EC3AC6785B11.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年2月9日 14時
55分
備考 :
下地調整
ファイル名 : 357213CD-4580-
4874-8D7C-
FE2008DA4531.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
56分

備考 :
プライマー

ファイル名 : 5D6393DD-C087-
4293-A345-
9FF18709C796.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
56分

備考 :
プライマー

ファイル名 : BF0DB0B1-08F2-
4133-B917-
2571348368AA.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
57分

備考 :
立上り 1プライ
ライニング

ファイル名 : 2CBF72A6-9204-
46B3-AFCB-
70251C4B6030.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
57分

備考 :
立上り 1プライ
マット張り

ファイル名 : 8949E968-98AF-
409C-A715-
0AD07DD02D1C.




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
57分

備考 :
立上り 1プライ
再度ライニング

ファイル名 : E9A2BF4D-9C21-
4146-8380-
CF7C5CFF8387.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
57分

備考 :
平場 1プライ
ライニング

ファイル名 : FC6E8ACD-96CD-
424E-8307-
4BE482C9C703.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
57分

備考 :
平場 1プライ
マット張り

ファイル名 : F1CD1A5C-3284-
442C-BC59-
A08F3C85AE1E.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
58分

備考 :
平場 1プライ
再度ライニング

ファイル名 : B89D8E07-A9AF-
412A-86BF-
9032FF4D4178.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時
58分

備考 :
脱泡作業


ファイル名 : BF88F1C6-282B-
4804-AD9F-
D92EF222DD64.jpeg




分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年2月9日 14時58分
備考 :
中塗り前 下地ケレン
ファイル名 : 4C43C36D-67F5-4884-A344-94B21DE9A825.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年2月9日 14時58分
備考 :
中塗り前 下地清掃
ファイル名 : 8161348D-FA93-4E51-8BA4-04EF1A4256E8.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年2月9日 14時58分
備考 :
中塗り前 アセトン拭き
ファイル名 : 1A1F0F59-AE9A-4C96-9D78-E929A001DD8E.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時58分

備考 :
中塗り作業状況

ファイル名 : D2058CE1-3878-45CE-AC0D-25B550688BA4.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時59分

備考 :
中塗り

ファイル名 : 2477C33C-F59B-42F9-BE4C-F4989B24C36B.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時59分

備考 :
中塗り

ファイル名 : FEABF528-3118-4D70-962B-A00F84E4237A.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時59分

備考 :
上塗り作業状況

ファイル名 : 0D6B94A3-E292-4DB9-92C3-FF4A3D133358.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時59分

備考 :
上塗り

ファイル名 : BE6637DD-6F1D-4E3C-9F0D-30752CB33B2C.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 14時59分

備考 :
上塗り

ファイル名 : 49180766-DEAC-4C98-BFCC-89FA21F430F9.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 15時
00分

備考 :
散水試験

ファイル名 : D9755C59-5E67-
4CA8-AA60-
9C123DDD07A3.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月9日 15時
00分

備考 :
南東バルコニー 軒天
塗装後

ファイル名 : B48B4D63-8B26-
4EEE-AFA6-
2D9C30DBB774.jpeg