

# 工事写真台帳

---

現場名 : 中田アヴェニューⅡ共用通路側 外装リフォーム工事

現場住所 : 宮城県仙台市太白区東中田6-9-58 中田アヴェニューⅡ

工期 : 着工 2023年 1月 30日  
完成 2023年 2月 25日

写真



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時18分  
備考 :  
施工前状況  
ファイル名 : 3B7A61D3-4FC6-4826-9C1E-FC8535831BD5.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時17分  
備考 :  
施工前状況  
ファイル名 : 6B879243-8FFA-4EDF-8272-2C62F31664AB.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時17分  
備考 :  
施工前状況  
ファイル名 : 24618A03-7C36-4653-BDE2-D55685903E4C.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
17分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : 3BE20AF0-4B17-  
4CCA-B728-  
68F96381B311.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
17分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : D9DA0F27-DA8E-  
4A98-80F9-  
95ED7D0A27C8.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
18分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : 20EBB8E0-1CA0-  
482C-9B80-  
CE8CF7C2C00A.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時18分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : 2DA8C763-F480-4EBE-A420-7A9B0F7893ED.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時17分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : 1AA187A7-AF3C-4989-919F-011DF804E3EF.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時17分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : 8603E856-F0A1-4827-B843-E071DF4D3AF3.jpeg




分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時21分  
備考 : 高圧洗浄作業  
ファイル名 : AE91541F-0AA3-44B0-B43A-336BB9486631.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時21分  
備考 : 高圧洗浄作業  
ファイル名 : DDEF7FC9-B691-4679-83FE-06FE1DA282C0.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時21分  
備考 : 高圧洗浄作業  
ファイル名 : 040D4D94-4844-4E7D-B2F8-144CD3A91C9A.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
22分

備考 :  
高圧洗浄作業

ファイル名 : 2C1E5D29-F2B1-  
4A37-948C-  
F211D032C21E.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
21分

備考 :  
高圧洗浄作業

ファイル名 : 779A303F-5602-  
4742-BEB3-  
AA042A45C22C.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
21分

備考 :  
高圧洗浄作業

ファイル名 : 75A5F705-6DC4-  
4F55-AC14-  
EE09D540B78F.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
21分

備考 :  
高圧洗浄作業

ファイル名 : B003107C-7073-  
4080-9EC5-  
DE80944E44E0.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
21分

備考 :  
高圧洗浄作業

ファイル名 : CA5DE3E1-F642-  
40D1-9486-  
8335833FC370.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
21分

備考 :  
高圧洗浄作業

ファイル名 : CA12FE60-2A9D-  
405D-B4BB-  
F4A2A51A5465.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
26分

備考 :  
下地調整  
カチオン補修

ファイル名 : 4CCC5E87-0E5F-  
43CA-9490-  
BA4B3551FEF6.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
25分

備考 :  
下地調整  
カチオン補修

ファイル名 : 4B41FB42-5BDA-  
42D1-827E-  
94C8528834ED.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
25分

備考 :  
下地調整  
カチオン補修

ファイル名 : 82C7D969-ED21-  
4E29-B5AE-  
EC190C7980C5.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
25分

備考 :  
下地調整  
カチオン補修

ファイル名 : 0807DEC5-5581-  
4FAD-BEBF-  
E9EF300742DF.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
25分

備考 :  
下地調整  
カチオン補修

ファイル名 : 8035BAE9-16B0-  
454F-A6CB-  
3A46CF0CB2B2.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
25分

備考 :  
下地調整  
カチオン補修

ファイル名 : 5E704141-F156-  
4D17-9ADD-  
3EFB53ADBE46.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
25分

備考 :  
下地調整  
カチオン補修

ファイル名 : 06F91756-BE27-  
4BC1-AB5A-  
6C4403A3B12E.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
25分

備考 :  
下地調整  
カチオン補修

ファイル名 : 991B8C9B-4DED-  
4F1B-B829-  
9D48BDDB61E8.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
26分

備考 :  
シーリング工

ファイル名 : 5CA666AD-266D-  
4CF5-832C-  
5F21A58C7191.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
26分

備考 :  
シーリング工

ファイル名 : 4351BCD0-60D5-  
4907-AFFD-  
0CAA62010250.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
30分

備考 :  
外壁  
下塗り

ファイル名 : 242E5B09-61C9-  
441F-8168-  
C0520DCFDE29.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
30分

備考 :  
外壁  
下塗り

ファイル名 : EA27389E-1BDA-  
4CAE-9E95-  
BE456A69CF27.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時30分  
備考 :  
外壁  
上塗り1回目  
ファイル名 : D0A94CC2-94E5-4916-8CB9-E62398F948AE.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時31分  
備考 :  
外壁  
上塗り1回目  
ファイル名 : E0E85477-E5B6-4461-8A6C-6F8720AD4A19.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時31分  
備考 :  
外壁  
上塗り2回目  
ファイル名 : 75D3BC55-4BE4-42BB-8A58-73BC661B6F48.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時31分

備考 :  
外壁  
上塗り2回目

ファイル名 : 18D7A484-D2B1-4D0A-8CC4-5D1AA6DF5ABE.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時34分

備考 :  
軒天  
上塗り1回目

ファイル名 : E522430E-989D-40A8-B258-127B028554F7.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時34分

備考 :  
軒天  
上塗り2回目

ファイル名 : 7156A45C-87E2-43CB-A0DD-F7388C00FF22.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
37分

備考 :  
玄関柵扉  
ケレン

ファイル名 : 3AA64053-EE14-  
4C00-809F-  
3EC2A5DC48D4.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
37分

備考 :  
玄関柵  
下塗り

ファイル名 : 9161ADC6-E079-  
4C9B-8E15-  
315D9692AA5B.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
37分

備考 :  
玄関扉  
下塗り

ファイル名 : FCF8E9FD-1E46-  
46D6-9383-  
7EAAF675B5B9.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
37分

備考 :  
玄関枠扉  
上塗り

ファイル名 : CDF3EDC6-9424-  
44EA-9CC3-  
B0BF91FBEC63.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
36分

備考 :  
PS  
ケレン

ファイル名 : 38AA4C7E-058B-  
4390-92CF-  
59E5B1C9FEC3.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
36分

備考 :  
PS  
下塗り

ファイル名 : D5C92AC2-0562-  
43C0-90E9-  
927D7C03A8A1.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
36分

備考 :  
PS  
上塗り

ファイル名 : 4D5C5CA7-224F-  
4D36-A765-  
4FEF8D5349B7.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
38分

備考 :  
火災報知器  
ケレン

ファイル名 : 8143964B-F6FB-  
4440-83E5-  
4E5B42135031.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治


撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
38分

備考 :  
火災報知器  
下塗り

ファイル名 : 21EC7BC9-A4DA-  
477E-A1B8-  
943125A0CBB5.jpeg




分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時39分  
備考 :  
火災報知器  
上塗り  
ファイル名 : 67579007-B1C2-41CD-B032-B7F316290025.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時39分  
備考 :  
床  
プライマー  
ファイル名 : 535E9140-0B86-41BD-ABF4-1F4D96269002.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年2月18日 10時40分  
備考 :  
床  
プライマー  
ファイル名 : 5A7BE29B-962C-4A09-9832-95932BF2170A.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時40分

備考 :

床  
上塗り

ファイル名 : 754D3D86-0BAC-4A4E-B740-65E1A6D4B6AA.jpeg



分類名 : 写真


登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時40分

備考 :

床  
上塗り

ファイル名 : 11952376-EA56-401F-9AB6-F8CCFC40D652.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時41分

備考 :

施工完了

ファイル名 : 12E762F1-8937-44FA-873D-FE349AF65582.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時41分

備考 :  
施工完了

ファイル名 : 4A698C3E-20FC-4776-8D9C-802FD70EA5B0.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時41分

備考 :  
施工完了

ファイル名 : D01F775E-C4CE-4367-9156-AA3F99E99856.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時41分

備考 :  
施工完了

ファイル名 : 1851B025-BAAA-43FA-A7A0-2AD7C5A12EB3.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
41分

備考 :  
施工完了

ファイル名 : 5184B171-3C46-  
462D-A919-  
686886B6EE9F.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年2月18日 10時  
41分

備考 :  
施工完了

ファイル名 : F3EFB485-9C66-  
4036-A5DF-  
15C29900FE6D.jpeg