

写真



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時44分

備考 :
北側1階ベントキャップ取付
施工前

ファイル名 : 6D19155E-0DCA-404B-ADFE-4F8433F42B89.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時44分

備考 :
北側1階ベントキャップ取付
施工後

ファイル名 : 0BEFF35E-9191-4E4D-978E-FEBA974EAB8D.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時44分

備考 :
北側1階ベントキャップ取付
施工後

ファイル名 : 89D0C193-4223-492C-925E-BAFE7E717555.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時42分

備考 :
手摺塗装
施工前

ファイル名 : 385BC396-73FE-4C3D-9808-F7EE5BF30605.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時42分

備考 :
手摺塗装
施工前

ファイル名 : 242CF376-2F98-4A3C-BD4E-25FE729C3E62.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時42分

備考 :
手摺塗装
施工前

ファイル名 : 18D5E627-FFB7-4C87-B2D4-26BE7B44BDF9.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時42分

備考 :
手摺塗装
施工前

ファイル名 : 776DFEEE-9032-43A5-8029-B2AEAD85A549.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時43分

備考 :
手摺塗装
ケレン

ファイル名 : 57F303D0-F142-4E99-9B3A-A171E25917EA.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時43分

備考 :
手摺塗装
ケレン

ファイル名 : ED794916-E8C3-4374-B426-8E39B84CFA8A.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時43分

備考 :
手摺塗装
ケレン

ファイル名 : DE866C68-EE19-4328-8167-87CA5082D32B.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時43分

備考 :
手摺塗装
エポキシ錆止め塗料 下塗り

ファイル名 : 0220AD4C-4E20-4B55-B1AE-BA6B161B4869.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時43分

備考 :
手摺塗装
エポキシ錆止め塗料 下塗り

ファイル名 : C4E29130-FB1D-47A2-816B-2438BB0208F4.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
43分

備考 :
手摺塗装
エポキシ錆止め塗料 下塗り

ファイル名 : A9BF2116-D702-
4D70-A798-
F3044F5C04C8.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
44分

備考 :
手摺塗装
シリコン塗料 上塗り

ファイル名 : 707E4E63-4DFE-
47B6-A6A8-
02D6768C1DD9.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
44分

備考 :
手摺塗装
シリコン塗料 上塗り

ファイル名 : 4E5F3DE5-06DB-
415A-B281-
B9F72642CE7F.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時43分

備考 :
手摺塗装
シリコン塗料 上塗り

ファイル名 : 2BB0F2C3-ED87-41CD-82B6-FDC276C82D40.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時44分

備考 :
手摺塗装
塗装完了

ファイル名 : 574AFE41-3128-4150-97EA-1DA40EF5F953.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時44分

備考 :
手摺塗装
塗装完了

ファイル名 : 0CE0EC32-5BAB-4B56-8FB5-3F6C607AB1F8.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時44分

備考 :
手摺塗装
塗装完了

ファイル名 : C57B340A-70AB-4409-ABC2-4CB75747D9DD.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時37分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
高圧洗浄

ファイル名 : D49192B1-1EE8-4523-87E2-AE54D6C8E326.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時37分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
高圧洗浄

ファイル名 : AE972AA4-9EBE-453C-9555-718CD9143BED.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
36分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
高圧洗浄

ファイル名 : 6CE91D0C-9DFC-
496D-B22B-
6CBC675954A2.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
39分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : 2711C27C-7204-
48E2-A29B-
57F64A1D8B0A.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
38分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : 160DB485-3D16-
40D8-951F-
665F50B3817C.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
38分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : 98A83918-293B-
4D10-A53F-
058408DAA8F4.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
38分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : DCEEA293-C896-
4C7B-8526-
A258572F892B.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
38分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : A7816A05-2619-
435C-9E15-
931B77160225.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
38分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : 86F508CB-0D99-
474A-B06D-
E98E35FC366F.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
38分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : FB37C7E6-9EC7-
4A88-A255-
6B042AA37DD2.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
38分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : 7C43D7D1-C2B6-
4E34-AE16-
BCF001ABED05.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
38分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : 97435C2C-4E74-
4556-94D8-
247B4C55416E.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
37分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : 64DB6393-CD3D-
4430-B617-
2A3627D745A1.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
37分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : 9402A3D8-CF43-
41B9-8C31-
0B5505C2A278.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
37分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工前状況

ファイル名 : 14531878-EA1C-
4B6F-AA15-
0A320B2CCB4B.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
39分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
ワイヤーブラシ清掃

ファイル名 : 65B58583-0801-
4E0E-B4AB-
E43C441F1E03.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
39分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
ワイヤーブラシ清掃

ファイル名 : 8A8363B7-6D0A-
4D20-92D0-
0E844F7C74D2.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
39分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
ハイフレックス下塗り

ファイル名 : D18CE4CD-A9BF-
4ED0-AE96-
386EC152AFD3.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
39分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
ハイフレックス下塗り

ファイル名 : 1FF1BBB1-EE9A-
4D80-80BB-
2DAD334160E0.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
39分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
ハイフレックス下塗り

ファイル名 : 7D7228A5-B468-
4933-8D2E-
1ED762577313.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
39分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
モルタル塗り

ファイル名 : EDC9ED30-A44C-
4D63-80B7-
C2D2EADDA144.



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
40分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
モルタル塗り

ファイル名 : 32B17CCC-AE6E-
4EFC-B10B-
F574093EDFFB.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
40分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
モルタル塗り

ファイル名 : 99346537-B729-
420E-8090-
3E548D35CB6D.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時42分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 0846272D-F40B-48BF-B443-58B9144FF1E8.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時42分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 4DCC5C7F-82B1-4BA5-B373-19EBE2B736BE.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時42分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 1A449448-0A3D-4681-BB76-1832B0351220.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
41分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 8C34DC53-BD0A-
4DCE-B8B7-
D7C6F70BE47D.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
41分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : B17FC401-0E05-
4483-816C-
9469BBF12A1E.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
41分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 297B89CC-1534-
483B-8E8A-
6B2F4649CF7D.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
41分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 608E5D60-2108-
4514-A923-
E9C6B05CA12E.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
41分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : D9BD10A7-3FCB-
45B7-A791-
7C058A07E284.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
41分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 732E043A-7D2E-
4A27-A520-
C1E4D8308A49.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
41分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : F8176A2A-CDC2-
4DB1-B817-
8D3961F806F2.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
41分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 38F48AF4-5BFB-
4138-BDAE-
E69A90E55698.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
41分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 3FDF88B3-44C5-
4F82-936C-
B98A39A12845.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
41分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : E656C81B-045F-
4857-B90F-
B38006460A9A.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
40分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 81F439F1-668F-
493A-9EA4-
3D367342B203.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
40分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 87033D5E-719F-
4D64-A472-
2F44658C2046.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
40分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : F065E481-03DB-
4E49-B2C3-
FDA332A6E565.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
40分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : E798A139-164E-
45E5-9EE1-
2507A0FEE3CD.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
40分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : 5CBF2F86-1918-
40ED-A4CD-
46FA076D675D.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
40分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : D12A3491-6DEE-
4C2C-A091-
2D9940F405B8.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 7時
40分

備考 :
基礎ひび割れ修繕
施工完了

ファイル名 : EB5F46F9-7A02-
4F23-9D38-
547F435E9E09.jpeg