

写真



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時08分

備考：架設工事
足場架設状況

ファイル名：513911D5-7BAE-46E9-86E0-2FF57B2EE4B8 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時08分

備考：架設工事
足場架設状況

ファイル名：70152316-25A6-4D58-A813-D7449F5C3ED2 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時09分

備考：高圧洗浄作業
屋根

ファイル名：F4C442C6-38B6-4084-9642-4D2E21C81C02 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時09分

備考 :
高圧洗浄作業
雨樋

ファイル名 : A411ADD3-B6D8-4FC3-9FCE-33342002ABD1 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時09分

備考 :
高圧洗浄作業
破風

ファイル名 : 0373FF83-6511-40CC-9C5A-6423FADBAA96 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時10分

備考 :
高圧洗浄作業
軒天

ファイル名 : 34154784-15D0-4A84-9F89-91A8EF9DF979 黒板




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時10分

備考 :
高圧洗浄作業
軒天

ファイル名 : 6B91CADD-7566-4BE4-9730-9A9AB2937850 黒板




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時10分

備考 :
高圧洗浄作業
外壁

ファイル名 : 6C72BE26-A451-4E0F-A77E-DFDF9F3D7CC7 黒



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時10分

備考 :
高圧洗浄作業
バルコニー床

ファイル名 : BD8E6B4B-85F6-4A15-82F2-39B7239758F3 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時10分

備考 :
高圧洗浄作業
勝手口床

ファイル名 : 30EB9357-6AA2-4B60-A5ED-A93CAF000923 黒板




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時10分

備考 :
高圧洗浄作業
土間

ファイル名 : FF176510-CBA0-4F54-8C6C-ED853B17D7FF 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時10分

備考 :
高圧洗浄作業
基礎

ファイル名 : BE9AF57E-8068-4AE4-98BF-7E855F4DF322 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時19分

備考 :
外壁ひび割れ
シーリング

ファイル名 : D035579B-C17F-455B-BBA1-A1168C595D90 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時19分

備考 :
外壁ひび割れ
シーリング

ファイル名 : 24E98D8C-1F4D-4B53-95DC-07E15C560B21 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時19分

備考 :
外壁ひび割れ
シーリング

ファイル名 : 93FA94E9-16BF-4F22-A47A-2B323C8CF94A 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時19分

備考 :
外壁ひび割れ
シーリング

ファイル名 : C3952DF1-47C0-4F28-B3DA-5E1B1BCF3EDE 黒



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時19分

備考 :
屋根棟部釘頭
叩き込み・シーリング

ファイル名 : 19A70C58-6C50-497F-B9A6-7CB8FE8152CB 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時19分

備考 :
屋根棟板金
シーリング

ファイル名 : 64D6EA28-C65F-4DD0-9A5F-13BDE13062FF 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
22分

備考 :
屋根
下塗り

ファイル名 : CB408620-BB86-
46F0-A759-
BD167C95815D 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
22分

備考 :
屋根
上塗り1回目

ファイル名 : 3A013C19-39E2-
4250-8EAE-
41C4828E82FB 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
22分

備考 :
屋根
上塗り2回目

ファイル名 : 808F516E-B505-
4CA8-9243-
302562619803 黒板




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
23分

備考 :
軒天
上塗り1回目

ファイル名 : 458B9CDD-ACF3-
447A-8F62-
4AA7F846C7E4 黒板




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
23分

備考 :
軒天
上塗り2回目

ファイル名 : 2A168D27-0EFD-
4BBE-A810-
4F34BFB3E4DB 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
22分

備考 :
外壁
下塗り

ファイル名 : BB2C9AFA-E745-
4E30-A6F7-
063EC3F80A23 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
22分

備考 :
外壁
上塗り1回目

ファイル名 : 0C4D9FD3-8E0F-
41C3-9F9B-
1E9CB7074302 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
23分

備考 :
外壁
上塗り2回目

ファイル名 : 89B4E360-EAF5-
4441-B751-
BFBE7647011A 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
24分

備考 :
雨樋
ケレン

ファイル名 : CFA856A3-FC7F-
4D5A-B5DA-
DAEFC8B88BA0 黒



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
24分

備考 :
雨樋
上塗り1回目

ファイル名 : 07F9A534-C907-
4245-AE05-
29878F02E593 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
24分

備考 :
雨樋
上塗り2回目

ファイル名 : ECCE7909-2E52-
4899-9EDE-
1269D02C2AF2 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月25日 8時
23分

備考 :
破風
ケレン

ファイル名 : 3C186580-0AE9-
406F-9226-
FF413A8458F0 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時23分

備考：破風上塗り1回目

ファイル名：C63E688B-158F-4108-B7D3-AEABBD287905 黒



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時23分

備考：破風上塗り2回目

ファイル名：B5ADB5BB-BFEF-4763-B501-166C635BDCE7 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時08分

備考：材料検収

ファイル名：E04E7905-0370-4D0B-B737-61772F1EBF11 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時08分

備考：材料検収

ファイル名：8D1681DC-6DAE-4248-A7D6-9CB665370E52 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時08分

備考：材料検収

ファイル名：F1D5D5CA-BEEE-403D-973C-8E477A96C39B 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時09分

備考：材料検収

ファイル名：C4E60A2A-4F46-4422-96FE-2426ED196D05 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時09分

備考：材料検収

ファイル名：79A64681-4A39-4EFF-8650-D9020B0596BF 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時09分

備考：材料検収

ファイル名：FE9631FC-9CEE-4837-867D-28A52A79D217 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時09分

備考：材料検収

ファイル名：2BB2F6E0-C1F4-49F9-856B-DAE3283C19B8 黒板



分類名：写真

撮影日時：2023年4月25日 8時09分

備考：材料検収

ファイル名：047F6D68-DD90-4B5F-A990-6866CDC91997 黒板