



	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工前状況
	ファイル名：6C5F466E-7BBB-44D6-AC66-DC8D4E41FFE6.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工前状況
	ファイル名：89F61388-0740-455D-ACBA-E3EF9E779AA1.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工前状況
	ファイル名：EF861341-2E1D-4A94-B0C8-F64C9619EA61.jpeg



	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工前状況
	ファイル名：A029930D-7E54-48DB-BA06-FD63247B6DB8.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工前状況
	ファイル名：6FC9CD52-D47A-4DD6-ACED-20B8349DCB05.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工前状況
	ファイル名：84ECCFCC-C7B3-4FA8-84FE-FB3F14B1B705.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：軒天張替作業 施工前
	ファイル名：63D731CE-1DAC-43B7-8861-7ECC1B13C452.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工後
	ファイル名：IMG_7072.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工後
	ファイル名：IMG_7071.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工後
	ファイル名：IMG_7070.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工後
	ファイル名：IMG_7083.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工後
	ファイル名：IMG_7080.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：升モルタル補修施工前 ファイル名：IMG_6429.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：升モルタル補修施工後 ファイル名：IMG_6430.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 施工前 ファイル名：IMG_6365.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：屋上防水 部分修繕 施工前
	ファイル名：IMG_6362.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：屋上防水 部分修繕 施工前
	ファイル名：IMG_6361.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：屋上防水 部分修繕 施工前
	ファイル名：IMG_6360.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：屋上防水 部分修繕 施工前
	ファイル名：IMG_6359.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：屋上防水 部分修繕 施工前
	ファイル名：IMG_6358.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：屋上防水 部分修繕 施工前
	ファイル名：IMG_6357.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 切開剥がし ファイル名：IMG_6366.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 素地ケレン ファイル名：IMG_6374.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 レベラー用プライマー ファイル名：IMG_6385.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 仮防水 ファイル名：IMG_6393.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 仮防水完了 ファイル名：IMG_4850.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 プライマー ファイル名：IMG_4851.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 ウレタン ファイル名：IMG_4862.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 ウレタン完了 ファイル名：IMG_4854.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 トップコート ファイル名：IMG_4875.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：屋上防水 部分修繕 トップコート完了 ファイル名：IMG_4877.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：足場架設状況 ファイル名：4417D444-6920-4EE3-8D71-3EF4171DE3D6.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：足場架設状況 ファイル名：0C690062-B50F-4F3B-A188-D498B8003DA0.jpeg



分類名：写真
登録者：片山 哲雄
備考：軒天張替作業 施工前
ファイル名：20230406_084145.jpg




分類名：写真
登録者：片山 哲雄
備考：軒天張替作業 施工後
ファイル名：20230406_115259.jpg




分類名：写真
登録者：片山 哲雄
備考：軒天張替作業 施工後
ファイル名：20230406_115316.jpg

	分類名：写真
	登録者：片山 哲雄
	備考：軒天張替作業 施工後
	ファイル名：1680851695697.jpg
	分類名：写真
	登録者：片山 哲雄
	備考：軒天張替作業 施工後
	ファイル名：1680851696557.jpg
	分類名：写真
	登録者：片山 哲雄
	備考：軒天張替作業 施工後
	ファイル名：1680851696302.jpg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺板張替 既存板撤去作業
	ファイル名：D5ABAB85-3082-4150-B23A-CD5F292770DE.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺板張替 既存板撤去作業
	ファイル名：54647BA5-33A4-47B6-B38F-FFF9D48DE9BC.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺板張替 既存板撤去作業 完了
	ファイル名：E7372744-61B0-4FFA-A6B5-21150DFF1539.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺板張替 既存板撤去作業 完了 ファイル名：82E85F6F-D501-4BED-8B14-1DE7BA2C299C.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺板張替 既存板撤去作業 完了 ファイル名：0D954F0E-6769-4CCE-B0AD-67A50C639112.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工前 ファイル名：AC0911AD-6DA8-4E03-A34F-9FC4C3B5627D.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工前
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工前
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工前
	ファイル名：DA230A64-5801-44B0-95B9-3BF3893457DE.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工前 ファイル名：2EC9AB96-264A-49F6-9A6F-BAE2E0D680B9.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工前 ファイル名：B60ED5FD-E1C8-4DB1-9371-EDF462278C5F.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工中 ファイル名：08E2A608-77CC-46B1-A6CF-3FEB5EEC0B1C.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工中 ファイル名：58A6A077-7652-4CE2-A3AA-BD7E80F0E059.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工中 ファイル名：682808E6-2398-493C-8D89-4ED9BCEEF067.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工中 ファイル名：EBA47266-3FD4-476F-A62F-D43DF9FDD488.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工中
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工中
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工中
	ファイル名：4BD5B1FA-98FF-4FAD-948D-4C39C9E72824.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工中 ファイル名：AF744D4B-57E2-4B82-A3B8-901E1F53F205.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工完了 ファイル名：547C645D-D7BF-4681-84D1-5668FAEF707F.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工完了 ファイル名：EFDE4526-287D-4BAD-8DA0-73346987CFBF.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工完了
	ファイル名：7AF5E97B-84CC-4188-917F-D58EEBC1D7A5.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工完了
	ファイル名：11F0AB62-7F99-459A-8021-B8D08E60A9F5.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工完了
	ファイル名：6E337C04-9850-4D7A-80CB-1515FABAEAEB.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工完了
	ファイル名：F85E29C4-C428-46A4-91C1-F6CF36603000.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工完了
	ファイル名：5485B43E-0FA0-404A-9C38-2EA99A241BAF.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺部溶接工事 施工完了
	ファイル名：28B32354-BF33-4F46-8033-D9F3B7303279.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：手摺部溶接工事 施工完了 ファイル名：71FB1664-F7D5-4248-9A12-3BF3DBE7BD1A.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：廻り縁板金補修 施工中 ファイル名：7753E792-87A7-4E4B-8EF7-C9D51B110035.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：廻り縁板金補修 施工中 ファイル名：495474BF-34EF-4405-8736-A0ED245BF7C5.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：廻り縁板金補修 施工中 ファイル名：B9D9AFF5-35A1-4FE7-B1F8-8DACFB9E6B61.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：廻り縁板金補修 施工完了 ファイル名：DFCDAA81-3882-424D-B760-DB7E988F4E1A.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：シーリング工事 ファイル名：IMG_6209.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：シーリング工事
	ファイル名：IMG_6212.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：シーリング工事
	ファイル名：IMG_6210.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：シーリング工事
	ファイル名：446B9DB6-EE48-4CC6-B058-7917C06544B3.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：シーリング工事
	ファイル名：3CAF8755-CC2F-4595-9AD5-DA517E231F02.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：シーリング工事
	ファイル名：FC7A1B59-8F95-4BB3-8902-BD6F5E3B64E5.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：シーリング工事
	ファイル名：5C2C9E55-F35F-41A1-A14F-C1CA9487AF74.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：シーリング工事
	ファイル名：1E24F0B2-ECE1-4994-92E9-5121739C0CE0.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：C171B612-CB02-499A-9D1B-739EF4F2A2C2.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：06ABCEEE-523D-46EC-9763-A6C342D82EDA.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：69971C96-ED5C-44A7-93A3-305C84B49C36.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：C8272771-1D9F-4DCD-8193-74371F3A5C5F.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：2C977642-FE82-4D5C-9578-5DEB2D9D6B84.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：4C61B37C-DF81-4770-9ED9-9B240DC86AA0.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：183216A4-BA1A-4FA4-B264-B5CEFAEDA8B6.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：A1857F6F-D28B-40F3-849D-5EFAA0ECC543.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：F849DB9A-242E-4FFD-BD0C-EE6432E15C84.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：29424D85-45EB-44B5-8135-C0CE848B2CE3.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：42F66242-6521-41E2-9F8E-6EA5CA4DAFF8.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：65C59AA7-0DC1-4DE5-839D-357A5A8C3B88.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：13482B52-E11C-41C2-A5D6-262DB74E63C6.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：CF1940CE-0982-4C77-A90B-648F7C680B52.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工前
	ファイル名：11697132-2507-4285-BE3D-C6A4A7A80A53.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5901.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5899.jpeg


	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5895.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5894.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5893.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5876.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5883.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5882.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5880.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5879.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5878.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5875.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5874.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：左官工事 施工後
	ファイル名：IMG_5873.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：左官工事 施工後 ファイル名：IMG_5872.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：高圧洗浄作業 外壁 ファイル名：1C14AA80-56A0-4CEA-9C4F-58C608B00038.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：高圧洗浄作業 外壁 ファイル名：9E392D06-CDE7-4ECD-B1E2-BA6930E31167.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：高圧洗浄作業 軒天 ファイル名：43E8FB52-E52E-4C9F-8967-6A2E434C2509.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：高圧洗浄作業 床 ファイル名：AF9DB7D0-FE69-47C6-9D3C-E6EBE67DED0A.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：塗装作業 手摺 ケレン ファイル名：FBBEF011-23C5-45C6-A187-491294AD0DDD.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 手摺 ケレン
	ファイル名：78B39A9F-80FF-4FEC-B1A4-A8EEAEDB927D.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 手摺 下塗り
	ファイル名：9857E428-7D72-4521-B3B7-D57671E40964.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 手摺 上塗り
	ファイル名：IMG_6221.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：塗装作業 廻り縁 上塗り ファイル名：IMG_6219.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：塗装作業 軒天 上塗り1回目 ファイル名：3C525B8F-5EA4-41A1-B9FC-05BAD98B2417.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：塗装作業 軒天 上塗り2回目 ファイル名：DCEB54FF-60F4-411A-8C82-4E5C245E4C55.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 外壁 下塗り
	ファイル名：IMG_5922.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 外壁 上塗り1回目
	ファイル名：IMG_5914.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 外壁 上塗り2回目
	ファイル名：IMG_5932.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 外壁 下塗り
	ファイル名：IMG_5918.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 外壁 上塗り1回目
	ファイル名：IMG_5936.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 外壁 上塗り2回目
	ファイル名：IMG_6046.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：塗装作業 縦樋 上塗り1回目 ファイル名：F6F2B2E7-DE68-40CD-82A2-CE5E101A2BE1.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：塗装作業 縦樋 上塗り2回目 ファイル名：IMG_6061.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：塗装作業 隔て 上塗り1回目 ファイル名：IMG_6043.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 隔て 上塗り2回目
	ファイル名：IMG_6054.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 床 下塗り
	ファイル名：IMG_6213.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 床 上塗り
	ファイル名：IMG_4605.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：塗装作業 エアコンカバー 上塗り1回目 ファイル名：11D9263F-6C57-4AE7-A075-24D9527E4C38.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：塗装作業 エアコンカバー 上塗り2回目 ファイル名：IMG_6057.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：塗装作業 物干し金具 上塗り1回目 ファイル名：B09EA738-7E90-46B9-B2D7-C64E38BAF04D.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：塗装作業 物干し金具 上塗り2回目
	ファイル名：IMG_6047.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺板張替 新設
	ファイル名：IMG_6406.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：手摺板張替 新設
	ファイル名：IMG_6405.jpeg