

	<p>分類名：写真</p>
	<p>登録者：横山 祐治</p>
	<p>備考：施工前</p>
<p>ファイル名：5CD9E070-EE94-4FB0-8CEF-D965F495EB59.jpeg</p>	
	<p>分類名：写真</p>
	<p>登録者：横山 祐治</p>
	<p>備考：施工前</p>
<p>ファイル名：8AC9BBE0-2523-4ACC-86D5-BC7802D8E7CD.jpeg</p>	
	<p>分類名：写真</p>
	<p>登録者：横山 祐治</p>
	<p>備考：施工前</p>
<p>ファイル名：A00D39E3-7210-4DF4-BC6E-FA3BCAAA13B6.jpeg</p>	

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：F73D31E3-8AB9-4279-A081-84B2DFF0D709.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0600_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0602_黒板付き.jpeg</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：施工後

ファイル名：IMG_0606_黒板付き2.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：施工後

ファイル名：IMG_0601_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治



備考：施工後

ファイル名：IMG_0603_黒板付き.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：E3872FAC-27ED-4CC3-A6B5-628B37156EF9.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0606_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：</p> <p>ファイル名：E9041CF6-309E-4704-ADF5-88846262FE72.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：E821C4C2-7CE4-4347-8C56-F947D892C68E.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：899A2016-01E0-4333-AC96-A14004C70BC1.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：FB94F314-17F3-4822-8C7D-47AE9D174AD2.jpeg</p>

 <p>A photograph of a narrow interior hallway. The walls are a light, textured grey. A long, rectangular fluorescent light fixture is mounted on the ceiling. To the left, a staircase is visible. On the right wall, there is a dark grey door and a white electrical panel. The floor is a light-colored concrete.</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：B8BD260F-9CBE-40CD-9E75-4694F42C6BEA.jpeg</p>
 <p>A photograph of the same interior hallway after construction. The walls are now a clean, off-white color. The dark grey door and white electrical panel are still present. The floor is a light-colored concrete. A small green and white label is visible in the bottom right corner of the image.</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0605_黒板付き.jpeg</p>
 <p>A photograph of an exterior utility area. A large, tan-colored metal cabinet is mounted on a concrete base. To the left, there are white pipes and a white electrical box. The area is outdoors, with a concrete walkway leading to a blue door on the right. In the background, a residential building and a fence are visible.</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：9794D1C0-C9C7-4261-B795-A92E3349E119.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0604_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：7EC27001-1DA2-4766-925A-FD640F6AF8B0.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：5E80720B-9D14-45F1-ACB6-C0A01FA17DBF.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：86A9B7B7-42FE-4CAF-A645-D0A5175EFA94.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：8072654A-D093-4908-8124-FB239BE7D66D.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0599_黒板付き.jpeg</p>