




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：エントランス入口 施工前

ファイル名：IMG\_0611\_黒板付き.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：エントランス入口 施工前

ファイル名：IMG\_0613\_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：エントランス入口 施工前

ファイル名：IMG\_0612\_黒板付き.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：エントランス入口 施工後

ファイル名：IMG\_0963\_黒板付き.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：エントランス入口 施工後

ファイル名：IMG\_0968\_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：エントランス入口 施工後

ファイル名：IMG\_0967\_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：エントランス入口 施工後

ファイル名：IMG\_0964\_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：エントランス入口 施工後

ファイル名：IMG\_0966\_黒板付き.jpeg






分類名：写真


登録者：横山 祐治

備考：エントランス入口 施工後

ファイル名：IMG\_0965\_黒板付き.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：ホール 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0616_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：ホール 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0615_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：ホール 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0614_黒板付き.jpeg</p>

 <p>国 道 名 け 工 事 部 分 修 繕 工 事 工 程 名 施 工 後 撮 影 日 2023年7月22日(土)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：ホール 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0970_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 道 名 け 工 事 部 分 修 繕 工 事 工 程 名 施 工 後 撮 影 日 2023年7月22日(土)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：ホール 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0971_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 道 名 け 工 事 部 分 修 繕 工 事 工 程 名 施 工 後 撮 影 日 2023年7月22日(土)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：ホール 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0969_黒板付き.jpeg</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：ゴミ置き場 施工前

ファイル名：IMG\_0617\_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：ゴミ置き場 施工後

ファイル名：IMG\_0972\_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治


備考：ゴミ置き場 施工後

ファイル名：IMG\_0974\_黒板付き.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0630_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0631_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0994_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0632_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0995_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：分電盤 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0620_黒板付き.jpeg</p>





分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：分電盤 施工後

ファイル名：IMG\_0976\_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：分電盤 施工後

ファイル名：IMG\_0975\_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：消火器ボックス 施工前

ファイル名：IMG\_0621\_黒板付き.jpeg


 <p>消火器</p> <p>国 産名シエス製材 部分修繕工事          工 程 名 施工後          撮 影 日 2023年7月22日(土)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：消火器ボックス 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0978_黒板付き.jpeg</p>
 <p>消火器</p> <p>国 産名シエス製材 部分修繕工事          工 程 名 施工後          撮 影 日 2023年7月22日(土)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：消火器ボックス 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0977_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 産名シエス製材 部分修繕工事          工 程 名 施工前          撮 影 日 2023年6月28日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：玄関枠・PS 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0629_黒板付き.jpeg</p>

 <p>写真: 廊下、ドア、タイル壁</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：玄関枠 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0993_黒板付き.jpeg</p>
 <p>写真: 廊下、ドア、自転車、窓</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：玄関枠 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0992_黒板付き.jpeg</p>
 <p>写真: 玄関ドア、バルコニー、街景</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：PS 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0628_黒板付き.jpeg</p>

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：PS 施工後
ファイル名：IMG_0991_黒板付き.jpeg	

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：機械室SD 施工前
ファイル名：IMG_0623_黒板付き.jpeg	

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：機械室SD 施工後
ファイル名：IMG_0982_黒板付き.jpeg	



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：機械室SD 施工後

ファイル名：IMG\_0981\_黒板付き.jpeg

国 産 名 産 材 部 分 修 繕 工 事  
工 程 名 施 工 後  
撮 影 日 2023年7月22日(土)



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：SD 施工前

ファイル名：IMG\_0622\_黒板付き.jpeg

国 産 名 産 材 部 分 修 繕 工 事  
工 程 名 施 工 前  
撮 影 日 2023年6月28日(水)



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：SD 施工後

ファイル名：IMG\_0980\_黒板付き.jpeg

国 産 名 産 材 部 分 修 繕 工 事  
工 程 名 施 工 後  
撮 影 日 2023年7月22日(土)


 <p data-bbox="699 696 879 734"> <small>           図 施 名 リエス郡林 部分修繕工事            工 程 名 施工後            撮 影 日 2023年7月22日(土)         </small> </p>	<p data-bbox="890 152 1070 185">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 203 1158 237">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 304 1139 338">備考：SD 施工後</p> <p data-bbox="890 645 1406 678">ファイル名：IMG_0979_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1339 879 1377"> <small>           図 施 名 リエス郡林 部分修繕工事            工 程 名 施工前            撮 影 日 2023年6月28日(水)         </small> </p>	<p data-bbox="890 790 1070 824">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 842 1158 875">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 943 1305 976">備考：共用通路手摺壁 施工前</p> <p data-bbox="890 1283 1406 1317">ファイル名：IMG_0627_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1975 879 2020"> <small>           図 施 名 リエス郡林 部分修繕工事            工 程 名 施工前            撮 影 日 2023年6月28日(水)         </small> </p>	<p data-bbox="890 1433 1070 1467">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 1485 1158 1518">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 1585 1305 1619">備考：共用通路手摺壁 施工前</p> <p data-bbox="890 1921 1406 1955">ファイル名：IMG_0626_黒板付き.jpeg</p>

 <div data-bbox="694 689 879 734" style="font-size: small;">       図 庫 名 リエス館林 部分修繕工事        工 程 名 施工前        撮 影 日 2023年6月28日(水)     </div>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0625_黒板付き.jpeg</p>
 <div data-bbox="694 1328 879 1373" style="font-size: small;">       図 庫 名 リエス館林 部分修繕工事        工 程 名 施工前        撮 影 日 2023年6月28日(水)     </div>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0624_黒板付き.jpeg</p>
 <div data-bbox="694 1973 879 2018" style="font-size: small;">       図 庫 名 リエス館林 部分修繕工事        工 程 名 施工中        撮 影 日 2023年7月22日(土)     </div>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路分電盤 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0990_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路火災報知器 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0989_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路SD 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0988_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路火災報知器 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0987_黒板付き.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0986_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路手摺壁 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0985_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0984_黒板付き.jpeg</p>



国 庫 名 リエス森林 部分修繕工事  
工 程 名 施工後  
撮 影 日 2023年7月22日(土)

分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：共用通路 施工後

ファイル名：IMG\_0983\_黒板付き.jpeg