

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前 外観</p> <p>ファイル名：029.JPG</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前 外観</p> <p>ファイル名：IMG_9715.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前 外観</p> <p>ファイル名：IMG_9716.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前 外観</p> <p>ファイル名：IMG_9717.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：塗装イメージ</p> <p>ファイル名：太田様邸 塗装イメージ.png</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：足場架設の為ポリカーボネート撤去</p> <p>ファイル名：IMG_9731_黒板付き2.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：足場架設の為ポリカーボネート撤去</p> <p>ファイル名：IMG_9732_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：物干し移動</p> <p>ファイル名：IMG_9733_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：仮設トイレ設置</p> <p>ファイル名：IMG_1371_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：資材置き場設置</p> <p>ファイル名：IMG_1373_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：足場架設状況</p> <p>ファイル名：IMG_1755.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：足場架設状況</p> <p>ファイル名：IMG_1754.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：大屋根 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_1379_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：大屋根 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_1380_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：棟板金取付</p> <p>ファイル名：IMG_1429_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：棟板金取付</p> <p>ファイル名：IMG_1430_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：屋根 高圧洗浄</p> <p>ファイル名：image_黒板付き.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：破風・雨樋 高圧洗浄</p> <p>ファイル名：image_黒板付き2.jpg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：軒天 高圧洗浄</p> <p>ファイル名：image_黒板付き5.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁 高圧洗浄</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[1].jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 高圧洗浄</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[1]5.jpg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁シーリング劣化部マーキング</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[1]7.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁シーリング劣化部マーキング</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[2].jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁シーリング劣化部マーキング</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[3].jpg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁シーリング劣化部マーキング</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[4].jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁シーリング劣化部補修</p> <p>ファイル名：image_黒板付き11.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁シーリング劣化部補修</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[1]11.jpg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁シーリング劣化部補修</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[2]11.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁シーリング劣化部補修</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[3]11.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁シーリング劣化部補修</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[4]11.jpg</p>






分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：屋根 防さび塗料下塗り

ファイル名：image\_黒板付き12.jpg

現場名 大田区明通駅 外装リフォーム工事  
工程名 防錆 屋根 塗装作業  
撮影日 2023年8月30日(水)



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：屋根 シリコン塗料中塗り

ファイル名：image\_黒板付き[2]5.jpg

現場名 大田区明通駅 外装リフォーム工事  
工程名 防錆 屋根 塗装作業  
撮影日 2023年8月31日(木)



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：屋根 シリコン塗料上塗り


ファイル名：image\_黒板付き[2]14.jpg

現場名 大田区明通駅 外装リフォーム工事  
工程名 防錆 屋根 塗装作業  
撮影日 2023年8月31日(木)




	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：軒天 防カビ塗料 下塗り</p> <p>ファイル名：image_黒板付き8.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：軒天 防カビ塗料 上塗り</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[1]18.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：雨樋ケレン</p> <p>ファイル名：image_黒板付き20.jpg</p>




	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：破風ケレン</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[4]21.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：破風 シリコン塗料下塗り</p> <p>ファイル名：image_黒板付き23.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：雨樋 シリコン塗料下塗り</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[1]24.jpg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：破風 シリコン塗料上塗り</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[2]25.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：破風 シリコン塗料上塗り</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[3]26.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁 サーフ下塗り</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[1]26.jpg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁 シリコン塗料 中塗り</p> <p>ファイル名：image_黒板付き27.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁 シリコン塗料 上塗り</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[1]28.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_1382_黒板付き.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 ひび割れ補修前</p> <p>ファイル名：IMG_1767_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 ひび割れ補修後</p> <p>ファイル名：IMG_1768_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 ひび割れ補修前</p> <p>ファイル名：IMG_1769_黒板付き.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 ひび割れ補修後</p> <p>ファイル名：IMG_1770_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 ひび割れ補修前</p> <p>ファイル名：IMG_1771_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 ひび割れ補修後</p> <p>ファイル名：IMG_1772_黒板付き.jpeg</p>

 <p>現場名: 大田区江川橋脚 外装リフォーム工事          工程名: 基礎補修作業          撮影日: 2023年9月22日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 ひび割れ補修前</p> <p>ファイル名：IMG_1773_黒板付き.jpeg</p>
 <p>現場名: 大田区江川橋脚 外装リフォーム工事          工程名: 基礎補修作業          撮影日: 2023年9月22日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 ひび割れ補修後</p> <p>ファイル名：IMG_1774_黒板付き.jpeg</p>
 <p>現場名: 大田区江川橋脚 外装リフォーム工事          工程名: 基礎補修作業          撮影日: 2023年9月22日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 ひび割れ補修前</p> <p>ファイル名：IMG_1775_黒板付き.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎 ひび割れ補修後</p> <p>ファイル名：IMG_1776_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎ガード 下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_1781_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎ガード 上塗り厚塗り</p> <p>ファイル名：IMG_1783_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎ガード 完了</p> <p>ファイル名：IMG_1784_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：基礎ガード 完了</p> <p>ファイル名：IMG_1785_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：バルコニー床防水 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_1649_黒板付き.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：絶縁 コンパネ状況</p> <p>ファイル名：IMG_1651_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：絶縁 コンパネ状況</p> <p>ファイル名：IMG_1652_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：改修ドレン設置状況</p> <p>ファイル名：IMG_1653_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：コンパネ下地調整 パテ処理</p> <p>ファイル名：IMG_1656_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：面木シーリング処理</p> <p>ファイル名：IMG_1664_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入隅シーリング処理</p> <p>ファイル名：IMG_1660_黒板付き.jpeg</p>





	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：プライマー</p> <p>ファイル名：image_黒板付き[1]31.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：立上り ライニング</p> <p>ファイル名：IMG_1694_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：立上り マット張り</p> <p>ファイル名：IMG_1695_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：立上り ライニング</p> <p>ファイル名：IMG_1696_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：立上り 脱泡</p> <p>ファイル名：IMG_1697_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：平場 ライニング</p> <p>ファイル名：IMG_1698_黒板付き.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：平場 マット張り</p> <p>ファイル名：IMG_1699_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：平場 ライニング</p> <p>ファイル名：IMG_1700_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：中塗り</p> <p>ファイル名：IMG_1705_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：上塗り 完了</p> <p>ファイル名：IMG_1708_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：ストレーナー設置</p> <p>ファイル名：IMG_1709_黒板付き.jpeg</p>