

 <p data-bbox="694 672 869 728"> <small> 現場名 田中町野子地区 外壁リフォーム工事 工種名 高圧洗浄作業 撮影日 2024年9月6日(水) 施工会社 住友ホーム </small> </p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：トタン屋根 高圧洗浄</p> <p>ファイル名： 16939603695305926839319013250416.j pg</p>
 <p data-bbox="694 1310 869 1366"> <small> 現場名 田中町野子地区 外壁リフォーム工事 工種名 高圧洗浄作業 撮影日 2024年9月6日(水) 施工会社 住友ホーム </small> </p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：瓦屋根 高圧洗浄</p> <p>ファイル名： 16939666621814873635618649946974.j pg</p>
 <p data-bbox="694 1937 869 1993"> <small> 現場名 田中町野子地区 外壁リフォーム工事 工種名 高圧洗浄作業 撮影日 2024年9月6日(水) 施工会社 住友ホーム </small> </p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：外壁 高圧洗浄</p> <p>ファイル名： 16939608734343434120823106042360.j pg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：軒天 高圧洗浄</p> <p>ファイル名： 1693960893857786180863929074906.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：破風 高圧洗浄</p> <p>ファイル名： 16939609193298009244020432795563.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：バルコニー床 高圧洗浄</p> <p>ファイル名： 16939609918734832701601109372638.jpg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：棟部欠損部 補修前</p> <p>ファイル名：IMG_1591.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：棟部欠損部 補修前</p> <p>ファイル名：IMG_1590.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：棟部欠損部 補修後</p> <p>ファイル名：IMG_1596.jpeg</p>



分類名：写真

登録者：

備考：棟部欠損部 補修後

ファイル名：IMG_1597.jpeg




分類名：写真

登録者：

備考：外壁ひび割れシーリング

ファイル名：

16940454316946107951136942265696.jp
pg



分類名：写真




登録者：

備考：外壁ひび割れシーリング

ファイル名：

16940460141558625175024528167399.jp
pg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：外壁ひび割れシーリング</p> <p>ファイル名： 16940471743307773914809132367652.j pg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：外壁ひび割れシーリング</p> <p>ファイル名： 16940472941295001900097512978240.j pg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：トタン屋根 下塗り</p> <p>ファイル名： 16941328849175922015376791921495.j pg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：トタン屋根 中塗り</p> <p>ファイル名： 1694503448564565129634463153256.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：トタン屋根 上塗り</p> <p>ファイル名： 16946522322122862117287700981194.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：瓦屋根 下塗り</p> <p>ファイル名： 16947359548952662202247328871066.jpg</p>

	分類名：写真
	登録者：
	備考：瓦屋根 中塗り
	ファイル名： 16949999308724139195884249922351.j pg
	分類名：写真
	登録者：
	備考：瓦屋根 上塗り
	ファイル名： 16951922287224588637091891039571.j pg
	分類名：写真
	登録者：
	備考：軒天 下塗り
	ファイル名： 16941468236344431616517826665539.j pg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：軒天 上塗り</p> <p>ファイル名： 16941527129131801481793336660748.j pg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：破風 ケレン</p> <p>ファイル名： 16941537470477290851549247824476.j pg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：破風 下塗り</p> <p>ファイル名： 16945806132618087825661971630855.j pg</p>

 <p>現場名 山田赤野子地区 外装リフォーム工事 工程名 塗装作業 撮影日 2028年9月14日(木) 施工会社 住友ホーム</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：破風 上塗り</p> <p>ファイル名： 16946538189013968815249092625397.jpg</p>
 <p>現場名 山田赤野子地区 外装リフォーム工事 工程名 塗装作業 撮影日 2028年9月14日(木) 施工会社 住友ホーム</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：雨樋 ケレン</p> <p>ファイル名： 1694153843308588539320206468556.jpg</p>
 <p>現場名 山田赤野子地区 外装リフォーム工事 工程名 塗装作業 撮影日 2028年9月14日(木) 施工会社 住友ホーム</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：雨樋 下塗り</p> <p>ファイル名： 16946659736814949195339927762211.jpg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：雨樋 上塗り</p> <p>ファイル名： 1694675527725702140581246041410.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：外壁 下塗り</p> <p>ファイル名： 16942184228601951144714620894887.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：外壁 中塗り</p> <p>ファイル名： 16943998834292049095922187233147.jpg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：外壁 上塗り</p> <p>ファイル名： 16944844760168457180426953375584.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：矢切格子 ケレン</p> <p>ファイル名： 1694239024291449829662265376114.jpg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：矢切格子 下塗り</p> <p>ファイル名： 16945630593743388594564182918894.jpg</p>

 <p data-bbox="694 672 869 728"> <small> 現場名 山田赤松子産地 外装リフォーム工事 工程名 塗装作業 撮影日 2028年9月13日(水) 施工会社 住友ホーム </small> </p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：矢切格子 上塗り</p> <p>ファイル名： 1694565247154150888466392149524.jpg</p>
 <p data-bbox="694 1308 869 1364"> <small> 現場名 山田赤松子産地 外装リフォーム工事 工程名 塗装作業 撮影日 2028年9月10日(日) 施工会社 住友ホーム </small> </p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：バルコニー床 プライマー</p> <p>ファイル名： 16949936969855866210024279075410.jpg</p>
 <p data-bbox="694 1944 869 2000"> <small> 現場名 山田赤松子産地 外装リフォーム工事 工程名 塗装作業 撮影日 2028年9月19日(水) 施工会社 住友ホーム </small> </p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：バルコニー床 上塗り</p> <p>ファイル名： 16950840088031680257470799968631.jpg</p>

 <p>現場名 東田町野子地区 外装リフォーム工事 工 種 基礎ひび割れ補修 撮影日 2023年10月4日(水) 施工員 七ノ井 一平</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎ひび割れ部 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_1914.jpeg</p>
 <p>現場名 東田町野子地区 外装リフォーム工事 工 種 基礎ひび割れ補修 撮影日 2023年10月4日(水) 施工員 七ノ井 一平</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎ひび割れ部 下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_1920.jpeg</p>
 <p>現場名 東田町野子地区 外装リフォーム工事 工 種 基礎ひび割れ補修 撮影日 2023年10月4日(水) 施工員 七ノ井 一平</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎ひび割れ部 モルタル充填</p> <p>ファイル名：IMG_1921.jpeg</p>


	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎ひび割れ部 補修後</p> <p>ファイル名：IMG_1919.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎ひび割れ部 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_1916.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎ひび割れ部 下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_1923.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎ひび割れ部 モルタル充填</p> <p>ファイル名：IMG_1924.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎ひび割れ部 補修後</p> <p>ファイル名：IMG_1918.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎爆裂部 補修前</p> <p>ファイル名：IMG_1915.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎爆裂部 下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_1926.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：基礎ひび割れ部 補修後</p> <p>ファイル名：IMG_1917.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：</p> <p>備考：塗材 検収 ※以下同じ</p> <p>ファイル名：IMG_1575.jpeg</p>

	分類名：写真
	登録者：
	備考：
ファイル名：IMG_1576.jpeg	

	分類名：写真
	登録者：
	備考：
ファイル名：IMG_1577.jpeg	

	分類名：写真
	登録者：
	備考：
ファイル名：IMG_1578.jpeg	



分類名：写真

登録者：

備考：

ファイル名：IMG_1579.jpeg



分類名：写真

登録者：

備考：

ファイル名：IMG_1580.jpeg





分類名：写真


登録者：

備考：

ファイル名：IMG_1581.jpeg

	分類名：写真
	登録者：
	備考：
ファイル名：IMG_1582.jpeg	

	分類名：写真
	登録者：
	備考：
ファイル名：IMG_1584.jpeg	

	分類名：写真
	登録者：
	備考：
ファイル名：IMG_1585.jpeg	

	分類名：写真
	登録者：
	備考：
	ファイル名：IMG_1586.jpeg
	分類名：写真
	登録者：
	備考：
	ファイル名：IMG_1587.jpeg
	分類名：写真
	登録者：
	備考：
	ファイル名：IMG_1588.jpeg