

 <p data-bbox="699 696 879 734"> <small> 国 道 名 15号 宇都宮市 外装リフォーム工事 工 程 名 足場架設工事 撮 影 日 2023年11月2日(木) </small> </p>	<p data-bbox="890 150 1461 197">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 197 1461 244">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 302 1461 349">備考：足場架設状況</p> <p data-bbox="890 640 1461 687">ファイル名：IMG_5009_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1339 879 1377"> <small> 国 道 名 15号 宇都宮市 外装リフォーム工事 工 程 名 足場架設工事 撮 影 日 2023年11月2日(木) </small> </p>	<p data-bbox="890 786 1461 833">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 833 1461 880">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 938 1461 985">備考：足場架設状況</p> <p data-bbox="890 1276 1461 1323">ファイル名：IMG_5010_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1975 879 2013"> <small> 国 道 名 15号 宇都宮市 外装リフォーム工事 工 程 名 足場架設工事 撮 影 日 2023年11月2日(木) </small> </p>	<p data-bbox="890 1422 1461 1469">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 1469 1461 1516">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 1574 1461 1621">備考：足場架設状況</p> <p data-bbox="890 1912 1461 1960">ファイル名：IMG_5011_黒板付き.jpeg</p>




	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2476.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2477.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2478.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_2914.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_2911.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_2912.jpeg</p>




	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2479.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2480.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2484.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_2913.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_2910.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工後</p> <p>ファイル名：IMG_2908_黒板付き.jpeg</p>

国 旗 名 日本国国旗
 工 程 名 民間民権相防木修繕
 撮 影 日 2023年12月1日(金)

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁 高圧洗浄</p> <p>ファイル名：611490A5-C5D4-4F79-8B83-29B0934F2753_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：軒天 高圧洗浄</p> <p>ファイル名：1FCAE6ED-3D9F-470D-A59A-7C4AF545EA3E_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：庇屋根 高圧洗浄</p> <p>ファイル名：7835DB13-C301-497D-BDFF-DBEB38426C8E_黒板付き.jpeg</p>

 <p data-bbox="699 696 874 734"> <small> 図 名 石巻ん子園前通、外装リフォーム工事 工 名 シーリング工事 撮影日 2023年11月8日(水) </small> </p>	<p data-bbox="890 150 1461 197">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 197 1461 244">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 300 1461 347">備考：外壁シーリング</p> <p data-bbox="890 640 1461 687">ファイル名：IMG_2576_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1332 874 1370"> <small> 図 名 石巻ん子園前通、外装リフォーム工事 工 名 シーリング工事 撮影日 2023年11月8日(水) </small> </p>	<p data-bbox="890 786 1461 833">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 833 1461 880">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 936 1461 983">備考：外壁シーリング</p> <p data-bbox="890 1276 1461 1323">ファイル名：IMG_2577_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1968 874 2007"> <small> 図 名 石巻ん子園前通、外装リフォーム工事 工 名 シーリング工事 撮影日 2023年11月8日(水) </small> </p>	<p data-bbox="890 1422 1461 1469">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 1469 1461 1516">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 1572 1461 1619">備考：外壁シーリング</p> <p data-bbox="890 1912 1461 1960">ファイル名：IMG_2579_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁張替 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_1152.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁張替 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_1153.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁張替 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_1154.jpeg</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：外壁張替 施工後

ファイル名：IMG_2533_黒板付き.jpeg

現場名 おさんぽ園作業所 外装リフォーム工事
工程名 外壁張替部張替
撮影日 2023年11月6日(月)



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：外壁張替 施工後

ファイル名：IMG_2532_黒板付き.jpeg

現場名 おさんぽ園作業所 外装リフォーム工事
工程名 外壁張替部張替
撮影日 2023年11月6日(月)




分類名：写真


登録者：横山 祐治

備考：外壁張替 施工後

ファイル名：IMG_2530_黒板付き.jpeg

現場名 おさんぽ園作業所 外装リフォーム工事
工程名 外壁張替部張替
撮影日 2023年11月6日(月)

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：屋根タッチアップ塗装 ケレン</p> <p>ファイル名：IMG_2699_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：屋根タッチアップ塗装 ケレン</p> <p>ファイル名：IMG_2700_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：屋根タッチアップ塗装 ケレン</p> <p>ファイル名：IMG_2702_黒板付き.jpeg</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：屋根タッチアップ塗装 下塗り

ファイル名：IMG_2707_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：屋根タッチアップ塗装 上塗り

ファイル名：7062A683-6FFB-4336-894E-26F83515E62E_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：屋根タッチアップ塗装 上塗り

ファイル名：D06129BA-783C-406F-8A8E-E0DDBAED3E68_黒板付き.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：雨樋 ケレン</p> <p>ファイル名：IMG_2667_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：雨樋 下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_2668_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：雨樋 上塗り</p> <p>ファイル名：IMG_2671_黒板付き.jpeg</p>




	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：破風 ケレン</p> <p>ファイル名：IMG_2666_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：破風 下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_2669_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：破風 上塗り</p> <p>ファイル名：IMG_2670_黒板付き.jpeg</p>




 <p data-bbox="699 696 879 734"> <small> 国 名 日本 工 程 名 塗装工事 撮 影 日 2023年11月13日(月) </small> </p>	<p data-bbox="890 152 1461 197">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 197 1461 241">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 309 1461 353">備考：笠木 ケレン</p> <p data-bbox="890 645 1461 689">ファイル名：IMG_2660_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1335 879 1373"> <small> 国 名 日本 工 程 名 塗装工事 撮 影 日 2023年11月13日(月) </small> </p>	<p data-bbox="890 786 1461 831">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 831 1461 875">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 943 1461 987">備考：笠木 下塗り</p> <p data-bbox="890 1279 1461 1323">ファイル名：IMG_2663_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1968 879 2007"> <small> 国 名 日本 工 程 名 塗装工事 撮 影 日 2023年11月13日(月) </small> </p>	<p data-bbox="890 1420 1461 1464">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 1464 1461 1509">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 1576 1461 1621">備考：笠木 上塗り</p> <p data-bbox="890 1912 1461 1957">ファイル名：IMG_2674_黒板付き.jpeg</p>

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：シャッター ケレン
ファイル名：IMG_2695_黒板付き.jpeg	

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：シャッター 下塗り
ファイル名：IMG_2696_黒板付き.jpeg	

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：シャッター 上塗り
ファイル名：IMG_2909_黒板付き.jpeg	

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：換気フード ケレン</p> <p>ファイル名：IMG_2678_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：換気フード 下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_2680_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：換気フード 上塗り</p> <p>ファイル名：IMG_2690_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁 下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_2656_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁 上塗り</p> <p>ファイル名：IMG_2673_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：軒天 下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_2657_黒板付き.jpeg</p>

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：軒天 上塗り
	ファイル名：IMG_2664_黒板付き.jpeg

国 地名 所在地 撮影日時 写真フォーマット
工程名 塗装工事
撮影日 2023年11月13日(月)