


	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：足場架設状況</p> <p>ファイル名：IMG_2660_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：足場架設状況</p> <p>ファイル名：IMG_2665_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：仮設トイレ設置</p> <p>ファイル名：IMG_2664_黒板付き.jpeg</p>

 <p data-bbox="699 689 874 734"> <small>           国 庫 名 リエス館附5丁目 部分修繕工事            工 程 名 施工前写真            撮 影 日 2023年12月22日(金)         </small> </p>	<p data-bbox="890 147 1447 192">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 192 1447 237">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 304 1447 349">備考：階段部施工前</p> <p data-bbox="890 640 1447 685">ファイル名：IMG_2516_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1328 874 1373"> <small>           国 庫 名 リエス館附5丁目 部分修繕工事            工 程 名 施工前写真            撮 影 日 2023年12月22日(金)         </small> </p>	<p data-bbox="890 779 1447 824">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 824 1447 869">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 936 1447 981">備考：階段部段裏施工前</p> <p data-bbox="890 1272 1447 1317">ファイル名：IMG_2520_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1960 874 2004"> <small>           国 庫 名 リエス館附5丁目 部分修繕工事            工 程 名 施工前写真            撮 影 日 2023年12月22日(金)         </small> </p>	<p data-bbox="890 1411 1447 1456">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 1456 1447 1500">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 1568 1447 1612">備考：階段部段裏施工前</p> <p data-bbox="890 1904 1447 1948">ファイル名：IMG_2532_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3472.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部段裏施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3226.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部段裏施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3227.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：火災報知器施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2493_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：PS施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2495_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：SD施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2496_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：火災報知器施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3207.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：PS施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3210.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：SD施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3211.jpeg</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：受水槽施工前

ファイル名：IMG\_2514\_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：受水槽施工前

ファイル名：IMG\_2515\_黒板付き.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：受水槽施工前




ファイル名：IMG\_2525\_黒板付き.jpeg




	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：受水槽施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3197.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：受水槽施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3196.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：受水槽施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3198.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2488_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2489_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2490_黒板付き.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3199.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3200.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3201.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：避難室施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2498_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：避難室施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2499_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2505_黒板付き.jpeg</p>

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：避難室施工後
	ファイル名：IMG_3205.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：避難室施工後
	ファイル名：IMG_3206.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：共用通路施工後
	ファイル名：IMG_3220.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2491_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2492_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2524_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3202.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3203.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用通路施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3214.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：SD施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2521_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：SD施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2523_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：避難室施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2497_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：SD施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3212.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：SD施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3213.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：避難室施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3204.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2512_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：エントランス施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2517_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：エントランス施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2518_黒板付き.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3221.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：エントランス施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3215.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：エントランス施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3216.jpeg</p>

 <p>国 建 名 リエ之館南5丁目 部分修繕工事 工 程 名 施 工 前 写 真 撮 影 日 2023年12月22日(金)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2519_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 建 名 リエ之館南5丁目 部分修繕工事 工 程 名 施 工 前 写 真 撮 影 日 2023年12月22日(金)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2513_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 建 名 リエ之館南5丁目 部分修繕工事 工 程 名 施 工 前 写 真 撮 影 日 2023年12月22日(金)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2531_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3225.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3222.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3218.jpeg</p>

 <p data-bbox="699 696 874 734"> <small>           国 庫 名 リエス館附5丁目 部分修繕工事            工 程 名 施 工 前 写 真            撮 影 日 2023年12月22日(金)         </small> </p>	<p data-bbox="890 150 1070 185">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 203 1145 239">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 304 1158 340">備考：階段部施工前</p> <p data-bbox="890 642 1406 678">ファイル名：IMG_2529_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1332 874 1370"> <small>           国 庫 名 リエス館附5丁目 部分修繕工事            工 程 名 施 工 前 写 真            撮 影 日 2023年12月22日(金)         </small> </p>	<p data-bbox="890 792 1070 828">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 846 1145 882">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 947 1158 983">備考：階段部施工前</p> <p data-bbox="890 1285 1406 1321">ファイル名：IMG_2530_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1971 874 2009"> <small>           国 庫 名 リエス館附5丁目 部分修繕工事            工 程 名 施 工 前 写 真            撮 影 日 2023年12月22日(金)         </small> </p>	<p data-bbox="890 1429 1070 1464">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 1482 1145 1518">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 1583 1246 1619">備考：エントランス施工前</p> <p data-bbox="890 1921 1406 1957">ファイル名：IMG_2537_黒板付き.jpeg</p>

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：階段部施工後
ファイル名：IMG_3228.jpeg	
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：階段部施工後
ファイル名：IMG_3219.jpeg	
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：エントランス施工後
ファイル名：IMG_3217.jpeg	

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3224.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2501_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用部施工前</p> <p>ファイル名：IMG_2494_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工後</p> <p>ファイル名：IMG_2503_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段部施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3223.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：共用部施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3208.jpeg</p>

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：PSの鍵が破損しておりました。 サービスで鍵の交換・修繕を行いました。 101.104.203.204.305.403.404.504.506.60 3 計9箇所
	ファイル名：IMG_3510.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：
	ファイル名：IMG_3509.jpeg