




	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：濡縁コンクリート 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3538.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：濡縁コンクリート 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3539.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：濡縁コンクリート 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3547.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：濡縁コンクリート 元の位置へ戻し</p> <p>ファイル名：IMG_3684_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：濡縁コンクリート 元の位置へ戻し</p> <p>ファイル名：IMG_3685_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：濡縁コンクリート ハイフレックス</p> <p>ファイル名：IMG_3687_黒板付き.jpeg</p>




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：濡縁コンクリート モルタル補修

ファイル名：IMG_3692_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：濡縁コンクリート モルタル補修

ファイル名：IMG_3693_黒板付き.jpeg




分類名：写真


登録者：横山 祐治

備考：濡縁コンクリート モルタル補修

ファイル名：IMG_3694_黒板付き.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3536.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3541.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3542.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3543.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3544.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3545.jpeg</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填

ファイル名：IMG_3271_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填

ファイル名：IMG_3274_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填

ファイル名：IMG_3276_黒板付き.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填</p> <p>ファイル名：IMG_3280_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填</p> <p>ファイル名：IMG_3281_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填</p> <p>ファイル名：IMG_3297_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填</p> <p>ファイル名：IMG_3305_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填部塗装</p> <p>ファイル名：IMG_3311_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填部塗装</p> <p>ファイル名：IMG_3313_黒板付き.jpeg</p>

 <p data-bbox="699 689 879 734"> <small> 国 庫 名 ハチ女事85-17-176号 田加車庫工事 工 程 名 1階外壁及び雨子部シーリング及びシーリング修繕 撮 影 日 2024年2月8日(木) </small> </p>	<p data-bbox="890 147 1449 192">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 192 1449 237">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 304 1449 394">備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填部塗装</p> <p data-bbox="890 640 1449 685">ファイル名：IMG_3316_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1328 879 1373"> <small> 国 庫 名 ハチ女事85-17-176号 田加車庫工事 工 程 名 1階外壁及び雨子部シーリング及びシーリング修繕 撮 影 日 2024年2月8日(木) </small> </p>	<p data-bbox="890 786 1449 831">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 831 1449 875">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 943 1449 1032">備考：外壁ひび割れ・外壁シール割れ修繕 シーリング充填部塗装</p> <p data-bbox="890 1279 1449 1323">ファイル名：IMG_3324_黒板付き.jpeg</p>
	<p data-bbox="890 1424 1449 1469">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 1469 1449 1514">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 1581 1449 1671">備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工前</p> <p data-bbox="890 1917 1449 1962">ファイル名：IMG_3571.jpeg</p>

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="890 150 1449 197">分類名：写真</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 197 1449 244">登録者：横山 祐治</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 244 1449 291"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 291 1449 636">備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工前</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 636 1449 786">ファイル名：IMG_3572.jpeg</td> </tr> </table>	分類名：写真	登録者：横山 祐治		備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工前	ファイル名：IMG_3572.jpeg
分類名：写真						
登録者：横山 祐治						
備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工前						
ファイル名：IMG_3572.jpeg						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="890 786 1449 833">分類名：写真</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 833 1449 880">登録者：横山 祐治</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 880 1449 927"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 927 1449 1272">備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工前</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1272 1449 1422">ファイル名：IMG_3573.jpeg</td> </tr> </table>	分類名：写真	登録者：横山 祐治		備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工前	ファイル名：IMG_3573.jpeg
分類名：写真						
登録者：横山 祐治						
備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工前						
ファイル名：IMG_3573.jpeg						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="890 1422 1449 1469">分類名：写真</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1469 1449 1516">登録者：横山 祐治</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1516 1449 1563"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1563 1449 1908">備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工前</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1908 1449 2063">ファイル名：IMG_3574.jpeg</td> </tr> </table>	分類名：写真	登録者：横山 祐治		備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工前	ファイル名：IMG_3574.jpeg
分類名：写真						
登録者：横山 祐治						
備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工前						
ファイル名：IMG_3574.jpeg						

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3786.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3787.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：玄関ポーチ床タイル破損修繕 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_3788.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：軒樋コーナー材破損修繕 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_3575.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：軒樋コーナー材破損修繕 高所作業車施工</p> <p>ファイル名：IMG_3715.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：軒樋コーナー材破損修繕 高所作業車施工</p> <p>ファイル名：IMG_3716.jpeg</p>