



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：安全対策</p> <p>ファイル名：IMG_5393.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：安全対策</p> <p>ファイル名：IMG_5394.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：安全対策</p> <p>ファイル名：IMG_5397.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：安全対策</p> <p>ファイル名：IMG_5398.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：スロープ部 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_5395.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：スロープ部 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_5396.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：スロープ部 施工部カッター入れ</p> <p>ファイル名：IMG_5400.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：スロープ部 施工部カッター入れ</p> <p>ファイル名：IMG_5401.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：スロープ部 研り</p> <p>ファイル名：IMG_5403.jpeg</p>




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：スロープ部 研り

ファイル名：IMG\_5406.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：スロープ部 下塗り

ファイル名：IMG\_5410.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：スロープ部 モルタル充填

ファイル名：IMG\_5424.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：スロープ部 モルタル充填

ファイル名：IMG\_5425.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：スロープ部 仕上げ刷毛引き

ファイル名：IMG\_5426.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：スロープ部 完工

ファイル名：IMG\_5439.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：1階東部 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_5412.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：1階東部 施工部カッター入れ</p> <p>ファイル名：IMG_5415.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：1階東部 斫り</p> <p>ファイル名：IMG_5417.jpeg</p>




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：1階東部 下塗り

ファイル名：IMG\_5422.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：1階東部 モルタル充填

ファイル名：IMG\_5428.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：1階東部 モルタル充填

ファイル名：IMG\_5429.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：1階東部 完工</p> <p>ファイル名：IMG_5441.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：1階東部 完工</p> <p>ファイル名：IMG_5442.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：地下1階西部 施工部カッター入れ</p> <p>ファイル名：IMG_5431.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：地下1階西部 研り</p> <p>ファイル名：IMG_5433.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：地下1階西部 研り</p> <p>ファイル名：IMG_5434.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：地下1階西部 下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_5435.jpeg</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：地下1階西部 モルタル充填

ファイル名：IMG\_5437.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：地下1階西部 完工

ファイル名：IMG\_5438.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：階段床タイル 施工前

ファイル名：IMG\_5453.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_5454.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_5455.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_5456.jpeg</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：入口床タイル 施工前

ファイル名：IMG\_5457.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：入口床タイル タイル撤去作業

ファイル名：IMG\_5458.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：入口床タイル タイル撤去作業

ファイル名：IMG\_5459.jpeg


	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル タイル撤去作業</p> <p>ファイル名：IMG_5461.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル タイル撤去作業</p> <p>ファイル名：IMG_5462.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：階段床タイル タイル撤去作業完了</p> <p>ファイル名：IMG_5465.jpeg</p>

 <p>A photograph showing a damaged area on a grey granite tile floor. A yellow and blue 'No Parking' sign is visible in the upper left corner. The sign has the text '駐車禁止' (No Parking) in red, 'NO PARKING' in black, and '株式会社 茂泉ビルディング' (Mokuizumi Building Co., Ltd.) in black. The floor shows a large, irregular hole where a tile has been removed, revealing a white, sandy material underneath.</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル タイル撤去作業完了</p> <p>ファイル名：IMG_5466.jpeg</p>
 <p>A photograph showing a wooden board placed over a hole in the grey granite tile floor. The hole is filled with a white, sandy material. A black hose is visible on the left side of the frame.</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル タイル撤去作業完了</p> <p>ファイル名：IMG_5467.jpeg</p>
 <p>A photograph showing a hole in the grey granite tile floor, outlined with a purple marker. The hole is filled with a white, sandy material. The surrounding tiles are clean and intact.</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル タイル撤去作業完了</p> <p>ファイル名：IMG_5468.jpeg</p>


	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル タイル撤去作業完了</p> <p>ファイル名：IMG_5469.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：タイル張り 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_5470.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：タイル張り 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_5471.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：タイル張り 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_5472.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：タイル張り 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_5473.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：タイル張り 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_5474.jpeg</p>


	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：タイル張り 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_5476.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：タイル張り 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_5477.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：メジ詰め 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_5483.jpeg</p>




分類名：写真  
登録者：横山 祐治  
備考：メジ詰め 施工中  
ファイル名：IMG\_5484.jpeg



分類名：写真  
登録者：横山 祐治  
備考：メジ詰め 施工中  
ファイル名：IMG\_5485.jpeg



分類名：写真  
登録者：横山 祐治  
備考：メジ詰め 施工中  
ファイル名：IMG\_5486.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：メジ詰め 施工中

ファイル名：IMG\_5488.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：階段床タイル 施工後

ファイル名：IMG\_5490.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：入口床タイル 施工後

ファイル名：IMG\_5491.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_5492.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_5493.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：入口床タイル 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_5494.jpeg</p>