


 <p>国 庫 名 コーポラ 3階高水 外壁修繕工事 工 程 名 足場架設工事 撮 影 日 2025年5月14日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>足場架設状況</p> <p>備考：</p> <p>ファイル名：IMG_0822_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 庫 名 コーポラ 3階高水 外壁修繕工事 工 程 名 足場架設工事 撮 影 日 2025年5月14日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>コンパネ養生</p> <p>備考：落下物防止養生</p> <p>ファイル名：IMG_0821_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 庫 名 コーポラ 3階高水 外壁修繕工事 工 程 名 外壁補修工事 撮 影 日 2025年5月14日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0794_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0795_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0796_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0797_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0798_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0799_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0800_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0801_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0802_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0803_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0804_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0805_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0806_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0807_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0808_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0809_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0810_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0811_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：</p> <p>ファイル名：IMG_0812_黒板付き.jpeg</p>


	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0813_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0814_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0815_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：ひび割れ状況</p> <p>ファイル名：IMG_0816_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0823_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0824_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0825_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0826_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0827_黒板付き.jpeg</p>

 <p>国 庫 名 コーポラ 3階裏水 外壁修繕工事 工 程 名 外壁修繕工事 撮 影 日 2025年5月14日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0828_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 庫 名 コーポラ 3階裏水 外壁修繕工事 工 程 名 外壁修繕工事 撮 影 日 2025年5月14日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0829_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 庫 名 コーポラ 3階裏水 外壁修繕工事 工 程 名 外壁修繕工事 撮 影 日 2025年5月14日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0830_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0831_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0832_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0833_黒板付き.jpeg</p>

 <p>国 庫 名 コーポラ 3階裏水 外壁修繕工事 工 程 名 外壁修繕工事 撮 影 日 2025年5月14日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0834_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 庫 名 コーポラ 3階裏水 外壁修繕工事 工 程 名 外壁修繕工事 撮 影 日 2025年5月14日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0836_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 庫 名 コーポラ 3階裏水 外壁修繕工事 工 程 名 外壁修繕工事 撮 影 日 2025年5月14日(水)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0837_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0838_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁補修</p> <p>備考：補修状況</p> <p>ファイル名：IMG_0839_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁塗装</p> <p>備考：下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_0478_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁塗装</p> <p>備考：下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_0485_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁塗装</p> <p>備考：下塗り</p> <p>ファイル名：IMG_0489_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁塗装</p> <p>備考：上塗り1回目</p> <p>ファイル名：IMG_0495_黒板付き.jpeg</p>

 <p data-bbox="699 696 879 734"> <small>           国 道 名 コーポラツ 3階裏水 外壁修繕工事            工 程 名 外壁塗装工事            撮 影 日 2025年5月15日(木)         </small> </p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>外壁塗装</p> <p>備考：上塗り2回目</p> <p>ファイル名：IMG_0513_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1335 879 1373"> <small>           国 道 名 コーポラツ 3階裏水 外壁修繕工事            工 程 名 施工完了            撮 影 日 2025年5月20日(火)         </small> </p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>施工後</p> <p>備考：</p> <p>ファイル名：IMG_0595_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1973 879 2011"> <small>           国 道 名 コーポラツ 3階裏水 外壁修繕工事            工 程 名 施工完了            撮 影 日 2025年5月20日(火)         </small> </p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>施工後</p> <p>備考：</p> <p>ファイル名：IMG_0597_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>施工後</p> <p>備考：</p> <p>ファイル名：IMG_0598_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>施工後</p> <p>備考：</p> <p>ファイル名：IMG_0600_黒板付き.jpeg</p>