

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：足場架設状況 南面</p> <p>ファイル名：IMG_0728.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：ブルーシート養生</p> <p>ファイル名：IMG_0731.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：ブルーシート養生</p> <p>ファイル名：IMG_0732.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：屋根南側 施工前状況</p> <p>ファイル名：IMG_0729.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：屋根南側 施工前状況</p> <p>ファイル名：IMG_0730.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：既存アスファルトシングル屋根材撤去</p> <p>ファイル名：IMG_6265.jpeg</p>

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：下地調整 釘頭叩き直し
ファイル名：IMG_6264.jpeg	
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：屋根棟 修繕状況
ファイル名：IMG_6267.jpeg	
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：ルーフィングシート張り状況
ファイル名：IMG_6266.jpeg	

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：アスファルトシングル屋根材 貼り付け状況</p> <p>ファイル名：IMG_6268.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：アスファルトシングル屋根材 貼り付け状況</p> <p>ファイル名：IMG_6270.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：アスファルトシングル屋根材 貼り付け状況</p> <p>ファイル名：IMG_6269.jpeg</p>

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：棟取付状況
	ファイル名：IMG_6293.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：施工後
	ファイル名：IMG_6294.jpeg