



施工前 現状

南側1階床一部



施工前 現状

南側1階床一部



施工前 現状

南側1階床一部



施工中

水栓蓋かさ上げ

モルタル補修

マス枠及びマス蓋加工し、

錆止め塗装



施工中

水栓蓋かさ上げ

モルタル補修

マス枠及びマス蓋加工し、

錆止め塗装



施工中

マス枠

上塗り塗装



施工中

マス蓋、

上塗り塗装



施工後

マス枠及びマス蓋、

上塗り塗装 完了





施工前 現状

北側 2階扉



施工前 現状

北側 2階扉



施工前 現状


北側 2階扉



施工後

北側2階扉


取付け完了



施工後

北側2階扉

取付け完了



施工後

北側2階扉

南京錠 設置完了