



工事件名	柳生住研ビル 共用通路・共用階段外壁 クラック修繕工事
工事場所	マーキング
株式会社 仙台美装 2021/04/01	

外壁ひび割れ補修

マーキング



工事件名	柳生住研ビル 共用通路・共用階段外壁 クラック修繕工事
工事場所	マーキング
株式会社 仙台美装 2021/04/01	

外壁ひび割れ補修

マーキング



工事件名	柳生住研ビル 共用通路・共用階段外壁 クラック修繕工事
工事場所	マーキング
株式会社 仙台美装 2021/04/01	

外壁ひび割れ補修

マーキング



外壁ひび割れ補修

マーキング



外壁ひび割れ補修

マーキング



外壁ひび割れ補修

マーキング



外壁ひび割れ補修
マーキング



外壁ひび割れ補修
マーキング



外壁ひび割れ補修
マーキング



外壁ひび割れ補修

マーキング



外壁ひび割れ補修

マーキング



外壁ひび割れ補修

マーキング




外壁ひび割れ補修

Uカット



外壁ひび割れ補修

Uカット



外壁ひび割れ補修

Uカット



外壁ひび割れ補修

Uカット部 シーリング



外壁ひび割れ補修

Uカット部 シーリング



外壁ひび割れ補修

Uカット部 シーリング



外壁ひび割れ補修
カチオン樹脂補修



外壁ひび割れ補修
カチオン樹脂補修



外壁ひび割れ補修
カチオン樹脂補修



工事件名	柳生荘ビル 共用通路+共用施設外壁 クラック修繕工事
工事場所	1階共用通路
外壁 クラック パターン付け完了	
株式会社	仙台美装
2021/04/03	

外壁ひび割れ補修


微弾性フィラー 模様付け



工事件名	柳生荘ビル 共用通路+共用施設外壁 クラック修繕工事
工事場所	1階共用通路
外壁 クラック パターン付け完了	
株式会社	仙台美装
2021/04/03	

外壁ひび割れ補修

微弾性フィラー 模様付け



工事件名	柳生荘ビル 共用通路+共用施設外壁 クラック修繕工事
工事場所	2階共用通路
外壁 クラック パターン付け完了	
株式会社	仙台美装
2021/04/03	

外壁ひび割れ補修

微弾性フィラー 模様付け



外壁ひび割れ補修

水性シリコン 上塗り



外壁ひび割れ補修

水性シリコン 上塗り



外壁ひび割れ補修

水性シリコン 上塗り



外壁ひび割れ補修

水性シリコン 上塗り



外壁ひび割れ補修

水性シリコン 上塗り



外壁ひび割れ補修

水性シリコン 上塗り