	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：足場架設状況 ファイル名：IMG_5673_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：足場架設状況 ファイル名：IMG_5674_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：足場架設状況 ファイル名：IMG_5675_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：シーリング工事　施工前

ファイル名：IMG_5678_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：シーリング工事　施工前

ファイル名：IMG_5679_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：シーリング工事　施工前

ファイル名：IMG_5682_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：シーリング工事　施工後

ファイル名：IMG_5728_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：シーリング工事　施工後

ファイル名：IMG_5729_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：シーリング工事　施工後

ファイル名：IMG_5737_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：雨樋破損箇所　交換前

ファイル名：IMG_5811_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：雨樋破損箇所　交換後

ファイル名：IMG_5882_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：雨樋破損箇所　交換後

ファイル名：IMG_5884_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：エアコンホース劣化　交換前

ファイル名：IMG_5813_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：エアコンホース劣化　交換後

ファイル名：IMG_6010_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：仮設トイレ設置状況

ファイル名：IMG_5670_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：雨樋金具外れ修繕　施工前

ファイル名：IMG_5886_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：雨樋金具外れ修繕　施工後

ファイル名：IMG_5887_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：高圧洗浄　漏電防止養生

ファイル名：IMG_5815_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：高圧洗浄　漏電防止養生

ファイル名：IMG_5816_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：高圧洗浄　漏電防止養生

ファイル名：IMG_5817_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：樋、破風　高圧洗浄

ファイル名：IMG_5819_黒板付き.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：軒天　高圧洗浄 ファイル名：IMG_5823_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：外壁　高圧洗浄 ファイル名：IMG_5833_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：外壁　高圧洗浄 ファイル名：IMG_5839_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：外壁　高圧洗浄

ファイル名：IMG_5847_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：冊子　高圧洗浄

ファイル名：IMG_5824_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：冊子　高圧洗浄

ファイル名：IMG_5825_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：バルコニー床　高圧洗浄

ファイル名：IMG_5836_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：竪樋　高圧洗浄

ファイル名：IMG_5842_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：玄関ポーチ部　高圧洗浄

ファイル名：IMG_5856_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：階段床　高圧洗浄

ファイル名：IMG_5858_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：駐車場床　高圧洗浄

ファイル名：IMG_5863_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：軒天　下塗り

ファイル名：IMG_5894_黒板付き.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：軒天　中塗り ファイル名：IMG_5896_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：軒天　上塗り ファイル名：IMG_5934_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：外壁　下塗り ファイル名：IMG_5988_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：外壁　中塗り

ファイル名：IMG_5991_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：外壁　中塗り

ファイル名：IMG_5995_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：外壁　上塗り

ファイル名：IMG_6003_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：外壁　上塗り

ファイル名：IMG_6009_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：樋　ケレン

ファイル名：IMG_5936_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：樋　下塗り

ファイル名：IMG_5940_黒板付き.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：樋　上塗り ファイル名：IMG_5950_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：破風　ケレン ファイル名：IMG_5938_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：破風　下塗り ファイル名：IMG_5942_黒板付き.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：破風　上塗り ファイル名：IMG_5952_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：帯　ケレン ファイル名：IMG_6016_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：帯　下塗り ファイル名：IMG_6030_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：帯　上塗り

ファイル名：IMG_6023_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：基礎、土間　左官補修　施工前

ファイル名：IMG_5854_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：基礎、土間　左官補修　施工前

ファイル名：IMG_5859_黒板付き.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：基礎、土間　左官補修　施工前 ファイル名：IMG_5867_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：基礎、土間　左官補修　施工前 ファイル名：IMG_5869_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：基礎、土間　左官補修　施工前 ファイル名：IMG_5870_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：基礎、土間　左官補修　施工後

ファイル名：IMG_5857_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：基礎、土間　左官補修　施工後

ファイル名：IMG_5861_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：基礎、土間　左官補修　施工後

ファイル名：IMG_5864_黒板付き.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：基礎、土間　左官補修　施工後 ファイル名：IMG_5866_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：基礎、土間　左官補修　施工後 ファイル名：IMG_5872_黒板付き.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：基礎、土間　左官補修　施工後 ファイル名：IMG_5876_黒板付き.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山　祐治
	備考：基礎、土間　左官補修　施工後
	ファイル名：IMG_5879_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山　祐治
	備考：基礎、土間　左官補修　施工後
	ファイル名：IMG_5880_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山　祐治
	備考：基礎、土間　左官補修　施工後
	ファイル名：IMG_5881_黒板付き.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山　祐治
	備考：基礎、土間　左官補修　施工後
	ファイル名：IMG_5885_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山　祐治
	備考：階段床　左官補修　施工前
	ファイル名：IMG_5842_黒板付き5.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山　祐治
	備考：階段床　左官補修　施工前
	ファイル名：IMG_5843_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：階段床　左官補修　施工前

ファイル名：IMG_5844_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：階段床　左官補修　施工前

ファイル名：IMG_5845_黒板付き.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：階段床　左官補修　施工前

ファイル名：IMG_5846_黒板付き.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山　祐治
	備考：階段床　左官補修　施工前
	ファイル名：IMG_5848_黒板付き.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山　祐治
	備考：階段床　左官補修　施工前
	ファイル名：IMG_5849_黒板付き.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山　祐治
	備考：階段床　左官補修　施工前
	ファイル名：IMG_5850_黒板付き.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：階段床　左官補修　施工後 ファイル名：IMG_5886_黒板付き2.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：階段床　左官補修　施工後 ファイル名：IMG_5887_黒板付き3.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山　祐治 備考：外装リフォーム工事　施工後 ファイル名：IMG_5873.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：外装リフォーム工事　施工後

ファイル名：IMG_5874.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：外装リフォーム工事　施工後

ファイル名：IMG_5875.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：外装リフォーム工事　施工後

ファイル名：IMG_5878.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：外装リフォーム工事　施工後

ファイル名：IMG_5883.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：塗料検収

ファイル名：IMG_5880.jpeg

分類名：写真

登録者：横山　祐治

備考：塗料検収

ファイル名：IMG_5881.jpeg