

 <p>写真: 廊下天井の蛍光灯器具</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：LED照明器具交換 施工前</p> <p>ファイル名： 4895322903607615110.942bac718138cae7a8f3113cdbf1b306.23061900_黒板付</p>
 <p>写真: 廊下天井の蛍光灯器具</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：LED照明器具交換 施工前</p> <p>ファイル名： 4895322903607615110.fbadfe30115aacd8fc26872a04390c00.23061900_黒板付</p>
 <p>写真: 天井の蛍光灯器具</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：LED照明器具交換 施工前</p> <p>ファイル名： 4895322903607615110.65b90f06614a611c839fba2657bc8176.23061900_黒板付</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：LED照明器具交換 施工前

ファイル名：

4895322903607615110.b9bf62ab0327e9
ebe4eba57d25aac971.23061900_黒板付



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：LED照明器具交換 施工中

ファイル名：IMG_0228_黒板付き.jpeg




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：LED照明器具交換 施工中

ファイル名：IMG_0229_黒板付き.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：LED照明器具交換 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0232_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：LED照明器具交換 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0235_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：LED照明器具交換 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0234_黒板付き.jpeg</p>

 <p>国 地名 サンリス松園町 部分修繕工事 工程名 照明器具LED交換 撮影日 2023年6月19日(月)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：LED照明器具交換 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0236_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 地名 サンリス松園町 部分修繕工事 工程名 照明器具LED交換 撮影日 2023年6月19日(月)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：LED照明器具交換 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0237_黒板付き.jpeg</p>
 <p>国 地名 サンリス松園町 部分修繕工事 工程名 共用箇所高圧洗浄作業 ※無天吊1日 撮影日 2023年6月19日(月)</p>	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0243_黒板付き.jpeg</p>


	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0242_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0241_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0240_黒板付き.jpeg</p>



	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工前</p> <p>ファイル名：IMG_0239_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 500ℓタンク</p> <p>ファイル名：IMG_0408_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_0436_黒板付き.jpeg</p>


	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_0444_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_0464_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_0483_黒板付き.jpeg</p>


	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_0474_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_0489_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工中</p> <p>ファイル名：IMG_0502_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0417_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0415_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0414_黒板付き.jpeg</p>

 <p data-bbox="699 696 880 734"> <small> 国 名 サンリス和歌山 部分修繕工事 工 程 名 共用廊高圧洗浄作業 ※無天時1日 撮 影 日 2023年6月23日(金) </small> </p>	<p data-bbox="890 152 1069 185">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 203 1157 237">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 304 1217 338">備考：高圧洗浄 施工後</p> <p data-bbox="890 645 1406 678">ファイル名：IMG_0413_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1332 880 1370"> <small> 国 名 サンリス和歌山 部分修繕工事 工 程 名 共用廊高圧洗浄作業 ※無天時1日 撮 影 日 2023年6月23日(金) </small> </p>	<p data-bbox="890 795 1069 828">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 846 1157 880">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 947 1217 981">備考：高圧洗浄 施工後</p> <p data-bbox="890 1288 1406 1321">ファイル名：IMG_0412_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1973 880 2011"> <small> 国 名 サンリス和歌山 部分修繕工事 工 程 名 共用廊高圧洗浄作業 ※無天時1日 撮 影 日 2023年6月23日(金) </small> </p>	<p data-bbox="890 1433 1069 1467">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 1485 1157 1518">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 1585 1217 1619">備考：高圧洗浄 施工後</p> <p data-bbox="890 1926 1406 1960">ファイル名：IMG_0411_黒板付き.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0410_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：高圧洗浄 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0409_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：床ひび割れ修繕 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0586_黒板付き.jpeg</p>

 <p data-bbox="699 689 879 734"> <small> 国 道 名 サンリス和歌山 部分修繕工事 工 程 名 共用通路床モルタル補修(補修1日) 撮 影 日 2023年6月26日(月) </small> </p>	<p data-bbox="890 150 1460 197">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 197 1460 244">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 302 1460 349">備考：床ひび割れ修繕 施工後</p> <p data-bbox="890 638 1460 685">ファイル名：IMG_0585_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1332 879 1377"> <small> 国 道 名 サンリス和歌山 部分修繕工事 工 程 名 共用通路床モルタル補修(補修1日) 撮 影 日 2023年6月26日(月) </small> </p>	<p data-bbox="890 786 1460 833">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 833 1460 880">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 938 1460 985">備考：床ひび割れ修繕 施工後</p> <p data-bbox="890 1274 1460 1321">ファイル名：IMG_0584_黒板付き.jpeg</p>
 <p data-bbox="699 1968 879 2013"> <small> 国 道 名 サンリス和歌山 部分修繕工事 工 程 名 共用通路床モルタル補修(補修1日) 撮 影 日 2023年6月26日(月) </small> </p>	<p data-bbox="890 1422 1460 1469">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 1469 1460 1516">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 1574 1460 1621">備考：床ひび割れ修繕 施工後</p> <p data-bbox="890 1910 1460 1957">ファイル名：IMG_0583_黒板付き.jpeg</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：床ひび割れ修繕 施工後

ファイル名：IMG_0582_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：床ひび割れ修繕 施工後

ファイル名：IMG_0581_黒板付き.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：床ひび割れ修繕 施工後

ファイル名：IMG_0580_黒板付き.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：床ひび割れ修繕 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0579_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：床ひび割れ修繕 施工後</p> <p>ファイル名：IMG_0578_黒板付き.jpeg</p>