工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号　令和　3 年度　No.39

工　事　名　ニュー更科ビル　2/13震災　修繕工事

工 事 箇 所　階段部　壁

工 事 住 所　仙台市宮城野区榴岡1-6-25

工　　期　着　手　令和　3 年　3 月　8 日

　　竣　工　令和　3 年　3 月　13 日

工事施工者　株式会社　仙台美装

工程1

ひび割れ部マーキング



工程2

Uカット

工程3

Uカット部シーリング



工程4

カチオン樹脂補修

工程5

補修部塗装　※下塗り

工程6

補修部塗装　※上塗り

完了

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
クラック箇所
マーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

以下作業写真

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
クラック箇所
マーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
クラック箇所
マーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
クラック箇所
マーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
クラック箇所
マーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
クラック箇所
マーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

3
工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
クラック箇所
マーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02


3
工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
クラック箇所
マーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
クラック箇所
マーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
Uカット
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
Uカット
株式会社 仙台美装
2021/03/02


工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
Uカット
株式会社 仙台美装
2021/03/02


テレビ分配器(TV-2)
工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
Uカット
株式会社 仙台美装
2021/03/02


工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
Uカット
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
Uカット
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
コーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
コーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
コーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
コーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
コーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
コーキング
株式会社 仙台美装
2021/03/02


工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
左官補修
株式会社 仙台美装
2021/03/03

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
左官補修
株式会社 仙台美装
2021/03/03

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
左官補修
株式会社 仙台美装
2021/03/03

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
左官補修
株式会社 仙台美装
2021/03/03

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
左官補修
株式会社 仙台美装
2021/03/03

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
左官補修
株式会社 仙台美装
2021/03/03

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
下塗り
株式会社 仙台美装
2021/03/04

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
下塗り
株式会社 仙台美装
2021/03/04

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
下塗り
株式会社 仙台美装
2021/03/04

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
下塗り
株式会社 仙台美装
2021/03/04

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
下塗り
株式会社 仙台美装
2021/03/04

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
下塗り
株式会社 仙台美装
2021/03/04

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
上塗り・施工完了
株式会社 仙台美装
2021/03/06

3.01
工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
上塗り・施工完了
株式会社 仙台美装
2021/03/06

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
上塗り・施工完了
株式会社 仙台美装
2021/03/06

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
上塗り・施工完了
株式会社 仙台美装
2021/03/06

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
上塗り・施工完了
株式会社 仙台美装
2021/03/06

工事件名 ニュー更科ビル
工事場所 共用内部階段
上塗り・施工完了
株式会社 仙台美装
2021/03/06