

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名


工事箇所

工事住所

工期着手 令和 年 月 日

竣工 令和 年 月 日

工事施工者



大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

1 番駐車場付近

2 枚




大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

1 番駐車場付近

2 枚




大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

1 番駐車場付近

2 枚




大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

2番駐車場付近

3枚




大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

3.4番駐車場付近

3枚



大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

10番駐車場付近

1枚



大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

1 番駐車場付近

2 枚



大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

1 番駐車場付近

2 枚



大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

1 番駐車場付近

2 枚



大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

2番駐車場付近

3枚



大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

3.4番駐車場付近

3枚



大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

10番駐車場付近

1枚



大野田YKハイツA棟

駐車場側溝蓋交換箇所

7番駐車場付近

1枚

※サービス施工

