



工事件名 アイーラ渡辺 修繕工事

工事場所

高圧洗浄作業

株式会社 仙台塗装

アイーラ渡辺 改修工事
共用通路及び共用階段部
床高圧洗浄



工事件名 アイーラ渡辺 修繕工事

工事場所

高圧洗浄作業

株式会社 仙台塗装

アイーラ渡辺 改修工事
共用通路及び共用階段部
床高圧洗浄





工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 養生状況			

アイーラ渡辺 改修工事
共用通路及び共用階段部
床養生作業




工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 養生状況			

アイーラ渡辺 改修工事
共用通路及び共用階段部
床養生作業



工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 清掃状況			

アイーラ渡辺 改修工事
共用通路及び共用階段部
床清掃



工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 下地処理			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

下地処理



工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 下地処理			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

下地処理



工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 プライマー塗布状況			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

プライマー



工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 プライマー塗布状況			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

プライマー




工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 プライマー塗布状況			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

プライマー



工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 中塗り状況			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

ウレタン




工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 中塗り状況			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

ウレタン




工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 中塗り状況			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

ウレタン



工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 中塗り状況			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

ウレタン



工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 トップコート塗布状況			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

トップコート



工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 トップコート塗布状況			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

トップコート



工事名	アイーラ渡辺改修工事		
工事場所	共用廊下・外部階段	施工者	株式会社仙台美装
防水工事 トップコート塗布状況			

アイーラ渡辺 改修工事

共用通路及び共用階段部

側溝・巾木

トップコート