



西中山 佐々木様邸 塗装工事
施工前



西中山 佐々木様邸 塗装工事
足場架設状況



西中山 佐々木様邸 塗装工事
施工後



西中山 佐々木様邸 塗装工事
施工前



西中山 佐々木様邸 塗装工事
足場架設状況




西中山 佐々木様邸 塗装工事
施工後



西中山 佐々木様邸 塗装工事

高圧洗浄

屋根



西中山 佐々木様邸 塗装工事

高圧洗浄


外壁



西中山 佐々木様邸 塗装工事

高圧洗浄

破風・樋



西中山 佐々木様邸 塗装工事

高圧洗浄

軒天



西中山 佐々木様邸 塗装工事

高圧洗浄


ベランダ床




西中山 佐々木様邸 塗装工事

高圧洗浄

玄関前




西中山 佐々木様邸 塗装工事
シーリング作業




西中山 佐々木様邸 塗装工事
シーリング作業



西中山 佐々木様邸 塗装工事
シーリング作業



西中山 佐々木様邸 塗装工事
シーリング作業



西中山 佐々木様邸 塗装工事
シーリング作業




西中山 佐々木様邸 塗装工事
外壁凍害箇所
カチオン補修



西中山 佐々木様邸 塗装工事

屋根

下塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

屋根

中塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

屋根

上塗り



工事件名	(西中山)佐々木様邸 塗装工事
工事場所	外壁 下塗り

株式会社 仙台美装 2021/05/28

西中山 佐々木様邸 塗装工事

1階外壁

下塗り



工事件名	(西中山)佐々木様邸 塗装工事
工事場所	外壁 中塗り

株式会社 仙台美装 2021/05/29

西中山 佐々木様邸 塗装工事

1階外壁

中塗り



工事件名	(西中山)佐々木様邸 塗装工事
工事場所	外壁 上塗り

株式会社 仙台美装 2021/05/29

西中山 佐々木様邸 塗装工事

1階外壁

上塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

2階外壁


下塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

2階外壁


中塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

2階外壁


上塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

軒天

下塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

軒天

上塗り






工事件名	(西中山)佐々木様邸 塗装工事
工事場所	
雨樋	ケレン
株式会社 仙台美装 2021/05/27	

西中山 佐々木様邸 塗装工事

雨樋

ケレン



工事件名	(西中山)佐々木様邸 塗装工事
工事場所	
雨樋	1回目
株式会社 仙台美装 2021/05/28	

西中山 佐々木様邸 塗装工事

雨樋

下塗り



工事件名	(西中山)佐々木様邸 塗装工事
工事場所	
雨樋	2回目
株式会社 仙台美装 2021/05/31	

西中山 佐々木様邸 塗装工事

雨樋


上塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

破風


ケレン



西中山 佐々木様邸 塗装工事

破風

下塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

破風

上塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

水切り

ケレン



西中山 佐々木様邸 塗装工事

水切り

下塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

水切り


上塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

帯


ケレン



西中山 佐々木様邸 塗装工事

帯

下塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

帯


上塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

モール


ケレン



西中山 佐々木様邸 塗装工事

モール

下塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

モール

上塗り



西中山 佐々木様邸 塗装工事

基礎

爆裂補修

※基礎はサービス工事



西中山 佐々木様邸 塗装工事

基礎

爆裂補修



西中山 佐々木様邸 塗装工事

基礎

ひび割れ補修



西中山 佐々木様邸 塗装工事

基礎

ひび割れ補修



西中山 佐々木様邸 塗装工事

基礎

ひび割れ補修



西中山 佐々木様邸 塗装工事

基礎

ひび割れ補修



西中山 佐々木様邸 塗装工事

基礎

ひび割れ補修



西中山 佐々木様邸 塗装工事

基礎

ひび割れ補修



西中山 佐々木様邸 塗装工事

基礎

ひび割れ補修