



サンメゾン 側溝修繕工事

施工前状況



サンメゾン 側溝修繕工事

研り施工中



サンメゾン 側溝修繕工事

研り施工中





サンメゾン 側溝修繕工事

研り完了



サンメゾン 側溝修繕工事

U字溝

アスファルト修繕

状況



サンメゾン 側溝修繕工事

グレーチング

戻し

完了