



工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
工事場所 屋根
洗浄 状況
(株)相谷美装 2021/06/12

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

高圧洗浄作業



工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
工事場所 屋根
洗浄 状況
(株)相谷美装 2021/06/12

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

高圧洗浄作業



工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
工事場所 屋根
洗浄 状況
(株)相谷美装 2021/06/12

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

高圧洗浄作業



東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事


ケレン作業



東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

ケレン作業



東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

ケレン作業



工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
 工事場所 屋根
 屋根 サビ止め状況

(株) 旭台美装 2021/06/14

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

下塗り

エポキシ錆止め



工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
 工事場所 屋根
 屋根 サビ止め状況

(株) 旭台美装 2021/06/14

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

下塗り

エポキシ錆止め



工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
 工事場所 屋根
 屋根 サビ止め完了

(株) 旭台美装 2021/06/14

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

下塗り

エポキシ錆止め




工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
工事場所 屋根
屋根 上塗り1回目状況
(株)仙台美装 2021/06/16

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

中塗り

シリコン塗料




工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
工事場所 屋根
屋根 上塗り1回目状況
(株)仙台美装 2021/06/16

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

中塗り

シリコン塗料



工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
工事場所 屋根
屋根 上塗り1回目 完了
(株)仙台美装 2021/06/16

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

中塗り

シリコン塗料



工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
 工事場所 屋根
 屋根 上塗り2回目 状況
 (株)仙台美装 2021/06/17

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

上塗り

シリコン塗料




工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
 工事場所 屋根
 屋根 上塗り2回目 状況
 (株)仙台美装 2021/06/17

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

上塗り

シリコン塗料



工事件名 東北アイビ第2事務所 屋根塗装工事
 工事場所 屋根
 屋根 完了
 (株)仙台美装

東北アイビ第2事務所

屋根塗装工事

上塗り

シリコン塗料

工期

2021/6/1 から 2021/6/19