

ゴールデンハイツ 修繕工事 東側1階 換気フード取付



ゴールデンハイツ 修繕工事共用通路エキスパンション笠木 塗装後

取合いシール打替え含む



ゴールデンハイツ 修繕工事 共用通路 エキスパンション縞鋼板 交換溶接



ゴールデンハイツ 修繕工事 共用通路

エキスパンション縞鋼板 塗装後



ゴールデンハイツ 修繕工事

共用通路 外壁爆裂箇所

左官補修



同上			



共用通路

外壁爆裂箇所

左官補修



同上

工事名 ゴールデンハイツ修繕工事 工事場所 4階爆裂 恵工者 (株)仙台美装 モルタル塗り付け状況

ゴールデンハイツ 修繕工事

4階共用通路 軒天

左官補修



4階共用通路 軒天

左官補修

6	
	工事件名 ゴールデンハイツ 部分修繕工事 工事場所 共用通路4階軒天 補修充了
	株式会社 仙台美装 2021/07/15

同上

工事件名 ゴールデンハイツ 部分修繕工事工事場所 共和適路4階計天

同上

- 4 -



ゴールデンハイツ 修繕工事 4階共用通路 軒天

塗装後



同上



同上



ゴールデンハイツ 修繕工事 4階共用通路 軒天 飛散防止対策



ゴールデンハイツ	修繕工事
階段部	
一部溶接	



ゴールデンハイツ 修	灣工事
階段部 タッチアップ	ρ



階段部 タッチアップ

工事件名 ゴールデンハイツ 修繕工事 工事場所 格段部 クシデアップ 売ぎ 地名美国 2021/08/03

同上

工事件名 ゴールデンハイツ 修繕工事 工事場所 Nagal デアップ

同上




津国様階段部 修繕



ゴールデンハイツ 修繕工事

外壁爆裂 修繕



津国様邸 内装工事

施工前



ゴールデンハイツ 修繕工事

津国様邸 内装工事

施工後



同上____

- 9 -