




JOYAS PLAZA 修繕工事

北西入口 床

床タイル修繕 施工後



同上



同上



工事件名 JOYUS PLAZA 修繕工事
 工事場所
 入口踊場
 ノンスリップシート張り
 株式会社 仙台美装 2021/08/03

JOYUS PLAZA 修繕工事

南西+北西+東 入口踊り場

ノンスリップシート張り

施工後



工事件名 JOYUS PLAZA 修繕工事
 工事場所
 入口踊場
 ノンスリップシート張り
 株式会社 仙台美装 2021/08/03

同上



工事件名 JOYUS PLAZA 修繕工事
 工事場所
 入口踊場
 ノンスリップシート張り
 株式会社 仙台美装 2021/08/03

同上



JOYUS PLAZA 修繕工事

共用通路床

施工後



同上



同上