

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 エスペランス日泉ビル 屋上防水工事


工事箇所

工事住所 仙台市宮城野区五輪1-6-12

工期 着手 令和 3 年 8 月 28 日

竣工 令和 3 年 9 月 30 日

工事施工者 株式会社 仙台美装



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上塔屋

ケレン清掃状況


仙台美装

2021/08/28

ゴミ掃き掃除



同上



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上塔屋

ケレン清掃状況

仙台美装

2021/08/28

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 屋上
高圧洗浄状況
仙台美装 2021/08/28

高圧洗浄作業



工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 屋上
高圧洗浄状況
仙台美装 2021/08/28

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 屋上塔屋
高圧洗浄状況
仙台美装 2021/08/28

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上

平場防水層

撤去状況

仙台美装

2021/09/09

浮き部研り



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上

立ち上がり

防水層撤去状況

仙台美装

2021/09/09

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上

立ち上がり

防水層撤去状況

仙台美装

2021/09/09

同上



浮き部研り



同上



同上



工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 屋上
平場 立ち上がり
仮防水 佐官補修状況
仙台美装 2021/09/09

左官補修



工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 屋上
平場 立ち上がり
仮防水 佐官補修状況
仙台美装 2021/09/09

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 屋上
平場 立ち上がり
仮防水 佐官補修状況
仙台美装 2021/09/09

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 塔屋
平場プライマー
塗布状況
仙台美装 2021/09/09

プライマー



工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 塔屋
立ち上がりプライマー塗布状況
仙台美装 2021/09/09

同上




工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 屋上
プライマー塗布状況
仙台美装 2021/09/07

同上




工事件名	エスペランス日泉ビル
工事場所	屋上
立ち上がり	ウレタン一回目塗布状況
仙台美装	2021/09/03

ウレタン防水1回目



工事件名	エスペランス日泉ビル
工事場所	屋上
立ち上がり	クロス貼り状況
仙台美装	2021/09/10

ガラスクロス補強



工事件名	エスペランス日泉ビル
工事場所	屋上
立ち上がり	2回目ウレタン塗布状況
仙台美装	2021/09/11

ウレタン防水2回目



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上

改修ドレン
取り付け状況

仙台美装

2021/09/07

改修ドレン取付



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上

脱気筒取り付け状況

仙台美装

2021/09/11

脱気筒取付



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上

脱気筒取り付け状況

仙台美装

2021/09/11

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル


工事場所 屋上

平場ウレタン1回目塗布状況

仙台美装

2021/09/13

ウレタン防水1回目



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上

平場ウレタン
2回目塗布状況

仙台美装

2021/09/15

ウレタン防水2回目




工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 屋上
立ち上がリトップコート
塗布状況
仙台美装 2021/09/16

トップコート




工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 屋上
平場トップコート
塗布状況
仙台美装 2021/09/16

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル
工事場所 屋上
平場トップコート
塗布状況
仙台美装 2021/09/16

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上階段

プライマー塗布状況

2021/09/19

階段部床 防水

サービス施工



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上階段

ウレタン塗布状況

2021/09/20

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上階段

完了

2021/09/23

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上

完了

2021/09/23

施工後



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 屋上

完了

2021/09/23

施工後



工事件名 エスペランス日泉ビル

工事場所 塔屋

完了

2021/09/19

施工後



工事件名 エスベランス日景ビル 屋上防水工事
工事場所
外壁塗装
上塗り完了
株式会社 仙台塗装 2021/09/28

外壁塗装 施工後



工事件名 エスベランス日景ビル 屋上防水工事
工事場所
外壁塗装
上塗り完了
株式会社 仙台塗装 2021/09/28

同上





工事件名 エスペランス日泉ビル
 工事場所 屋上
 材料検収
 仙台美装 2021/08/31

材料検収




工事件名 エスペランス日泉ビル
 工事場所 屋上
 材料検収
 仙台美装 2021/08/31

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル
 工事場所 屋上
 材料検収
 仙台美装 2021/08/31

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル
 工事場所 屋上
 材料検収
 仙台美装 2021/08/31

材料検収



工事件名 エスペランス日泉ビル
 工事場所 屋上
 材料検収
 仙台美装 2021/08/31

同上



工事件名 エスペランス日泉ビル
 工事場所 屋上
 材料検収
 仙台美装 2021/08/31

同上

