

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 エスペランス日泉ビル 防水工事

工事箇所 6階避難室床

工事住所 仙台市宮城野区五輪1-6-12

工期 着手 令和 3 年 9 月 28 日

竣工 令和 3 年 10 月 2 日

工事施工者 株式会社 仙台美装



施工前状況



同上



同上



工事件名	エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所	
清掃作業中	
株式会社 仙台美装	2021/09/28

簡易清掃



工事件名	エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所	
清掃作業中	
株式会社 仙台美装	2021/09/28

同上



工事件名	エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所	
清掃作業中	
株式会社 仙台美装	2021/09/28

同上



工事件名	エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所	
ドレン撤去	
株式会社 仙台美装	
2021/09/28	

ドレン撤去



工事件名	エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所	
プライマー塗装中	
株式会社 仙台美装	
2021/09/28	

プライマー



工事件名	エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所	
プライマー塗装塗膜完了	
株式会社 仙台美装	
2021/09/28	

同上



工事件名	エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所	
鉄樋 切断 切断状況	
株式会社 仙台美装	2021/09/29

鉄樋 切断

改修ドレンを入れる為



工事件名	エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所	
鉄樋 切断 切断完了	
株式会社 仙台美装	2021/09/29

切断状況



工事件名	エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所	
回収ドレン 材料回収	
株式会社 仙台美装	2021/09/29

改修ドレン



工事件名 エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所
 改修ドレン
 取り付け完了
 株式会社 仙台美装 2021/09/29

改修ドレン設置




工事件名 エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所
 ウレタン塗膜防水
 株式会社 仙台美装 2021/09/29

ウレタン防水



工事件名 エスベランス日原ビル 6階避難室床 防水工事
工事場所
 トップコート
 株式会社 仙台美装 2021/09/30

トップコート



工事件名 エスベランス日景ビル 6階避難室床 防水工事
 工事場所 避難器具廻り シーリング
 株式会社 仙台美装 2021/10/02

避難器具廻り

シーリング



工事件名 エスベランス日景ビル 6階避難室床 防水工事
 工事場所 避難室入口 シーリング
 株式会社 仙台美装 2021/10/02

扉付近

シーリング



工事件名 エスベランス日景ビル 6階避難室床 防水工事
 工事場所 縦樋切断部復旧 完了
 株式会社 仙台美装 2021/09/30

VP管 復旧