



松村様邸 改修工事

施工前状況



同上





松村様邸 改修工事

施工後



同上



同上



足場架設状況



同上



同上



冊子部 外壁部

シーリング



同上




同上



屋根 スレート

ひび割れシーリング



同上



同上





工事件名 南小泉 松村様邸 改修工事  
工事場所  
高圧洗浄  
破風  
株式会社 仙台美装 2021/09/16

高圧洗浄

破風+樋



工事件名 南小泉 松村様邸 改修工事  
工事場所  
高圧洗浄  
ベランダ床  
株式会社 仙台美装 2021/09/16

高圧洗浄

バルコニー床



工事件名 南小泉 松村様邸 改修工事  
工事場所  
高圧洗浄  
土間  
株式会社 仙台美装 2021/09/16

高圧洗浄

土間



工事件名 南小泉 松村様邸 改修工事  
工事場所  
南面 屋根下塗り  
株式会社 仙台美装 2021/09/21

屋根


下塗り



工事件名 南小泉 松村様邸 改修工事  
工事場所  
屋根  
中塗り  
株式会社 仙台美装 2021/09/22

屋根

中塗り



工事件名 南小泉 松村様邸 改修工事  
工事場所  
屋根  
上塗り  
株式会社 仙台美装 2021/09/24

屋根

上塗り



外壁

下塗り




外壁

中塗り



外壁

上塗り



軒天

下塗り



軒天

上塗り





工事件名	南小泉 松村様邸 改修工事
工事場所	
破風	ケレン
株式会社 仙台美装	2021/09/20

破風

ケレン



工事件名	南小泉 松村様邸 改修工事
工事場所	
破風	下塗り
株式会社 仙台美装	2021/09/20

破風

下塗り



工事件名	南小泉 松村様邸 改修工事
工事場所	
破風	上塗り
株式会社 仙台美装	2021/09/20

破風

上塗り



工事件名	南小泉 松村様邸 改修工事
工事場所	雨樋 ケレン
株式会社 仙台美装 2021/09/20	

樋

ケレン



工事件名	南小泉 松村様邸 改修工事
工事場所	雨樋 下塗り
株式会社 仙台美装 2021/09/20	

樋

下塗り



工事件名	南小泉 松村様邸 改修工事
工事場所	雨樋 上塗り
株式会社 仙台美装 2021/09/20	

樋

上塗り




庇

ケレン



庇

下塗り



庇

上塗り



工事件名 南小泉 松村様邸 改修工事  
工事場所  
壁水切り ペーパーケレン  
株式会社 仙台美装 2021/09/25

水切り

ケレン



工事件名 南小泉 松村様邸 改修工事  
工事場所  
壁水切り 下塗り  
株式会社 仙台美装 2021/09/25

水切り

下塗り



工事件名 南小泉 松村様邸 改修工事  
工事場所  
壁水切り 上塗り  
株式会社 仙台美装 2021/09/25

水切り

上塗り




基礎

左官補修



同上



同上



基礎

下塗り



基礎

上塗り

