

2021/10/4	
館6-1-107	修繕工事
施工前状況	

	工事件名 泉区館6-1-107 修繕工事 工事場所 南面ウッドデッキ 施工前
No.	株式会社 勧告美装 2021/10/04

同上		
-		
-		



同上		
-		



施工前状況	



同上		



同上			



高圧洗浄作業	

	工事件名 泉区館6-1-107 修繕工事 工事場所 西面ウッドデッキ 画任洗浄
1 1 1	株式会社 勧告美裝 2021/10/04

同上			



同上				



木部張替状況		



同上			



同上			



木部張替状況	



同上	



ケレン作業		



ケレン作業




同上		



ブロア清掃	




手すり吹付		
-		



同上		



下塗り	



下塗り	



上塗り		



同上		



<u>完了</u>		



同上			
15177			

	工事件名 泉区館 工事場所 ウッドデッキ 売了	第6-1-107 修繕工事
	株式会社 仙台美装	2021/10/11

同上		



<u>完了</u>		



皮 狀写盲	
<u> </u>	



同上		

