



工事件名	大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所	
施工前状況	
株式会社 仙台美装 2021/10/13	

2021/10/13

大和町5丁目パーキング看板撤去工
事

施工前



工事件名	大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所	
施工前状況	
株式会社 仙台美装 2021/10/13	

同上



工事件名	大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所	
柱切断	
株式会社 仙台美装 2021/10/13	

柱切断



工事件名	大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所	
柱切断	
株式会社 仙台美装	2021/10/13

柱切断



工事件名	大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所	
柱切断	
株式会社 仙台美装	2021/10/13

同上



工事件名	大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所	
防災シート養生	
株式会社 仙台美装	2021/10/13

防災シート養生



工事件名	大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所	防災シート養生
株式会社 仙台美装 2021/10/13	

防災シート養生



工事件名	大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所	切断完了
株式会社 仙台美装 2021/10/13	

切断完了



工事件名	大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所	切断完了
株式会社 仙台美装 2021/10/13	

同上



工事件名 大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所
切断完了
株式会社 仙台美装 2021/10/13

切断完了



工事件名 大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所
切断完了
株式会社 仙台美装 2021/10/13

同上



工事件名 大和町5丁目パーキング 看板撤去工事
工事場所
穴埋め
モルタル
株式会社 仙台美装 2021/10/13

モルタル穴埋め



モルタル穴埋め



カラーコーン養生


