

# 工事写真台帳

---

現場名 : キョーフハイツ 外装リフォーム工事

現場住所 : 宮城県仙台市太白区南大野田24-14 キョーフハイツ

工期 : 着工 2022年 11月 1日  
完成 2022年 12月 20日

写真



工事件名 キョーワハイツ 外装リフォーム工事  
 工事場所  
 足場仮設状況

分類名 : 写真  
 登録者 : 横山 祐治  
 撮影日時 : 2022年12月17日 10時52分  
 備考 :  
 足場架設状況  
 ファイル名 : キョーワハイツ 115.JPG




工事件名 キョーワハイツ 外装リフォーム工事  
 工事場所  
 足場仮設状況

分類名 : 写真  
 登録者 : 横山 祐治  
 撮影日時 : 2022年12月17日 10時52分  
 備考 :  
 足場架設状況  
 ファイル名 : キョーワハイツ 116.JPG



工事件名 キョーワハイツ 外装リフォーム工事  
 工事場所  
 外壁張替え部

分類名 : 写真  
 登録者 : 横山 祐治  
 撮影日時 : 2022年12月17日 10時53分  
 備考 :  
 外壁張替部 施工前  
 ファイル名 : キョーワハイツ 120.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 10時53分

備考 :  
外壁張替部 施工前

ファイル名 : キョーワハイツ  
119.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 10時53分

備考 :  
外壁張替部 施工前

ファイル名 : キョーワハイツ  
118.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治


撮影日時 : 2022年12月17日 10時54分

備考 :  
外壁張替部 施工前


ファイル名 : キョーワハイツ  
117.JPG



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2022年12月17日 10時57分  
備考 :  
外壁張替部 張替後  
ファイル名 : キョーワハイツ  
114.JPG



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2022年12月17日 10時57分  
備考 :  
外壁凍害部 張替後  
ファイル名 : キョーワハイツ  
113.JPG



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2022年12月17日 10時57分  
備考 :  
外壁凍害部 張替後  
ファイル名 : キョーワハイツ  
112.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 10時57分

備考 :  
外壁凍害部 張替後

ファイル名 : キョーワハイツ  
111.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 10時59分

備考 :  
既存シーリング 撤去

ファイル名 : キョーワハイツ  
102.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 10時59分

備考 :  
既存シーリング 撤去

ファイル名 : キョーワハイツ  
100.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 10時59分

備考 :  
既存シーリング 撤去

ファイル名 : キョーワハイツ  
099.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 11時00分

備考 :  
シーリング打替え 完了

ファイル名 : キョーワハイツ  
101.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 11時00分

備考 :  
シーリング打替え 完了

ファイル名 : キョーワハイツ  
105.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 11時00分

備考 :  
シーリング打替え 完了

ファイル名 : キョーワハイツ  
104.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 11時00分

備考 :  
シーリング打替え 完了

ファイル名 : キョーワハイツ  
103.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 12時42分

備考 :  
溶接工  
※幅が広がっている箇所が溶接部です

ファイル名 : A9992EE2-C7B7-  
449F-BDEB-  
67D349DE85C5.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 12時  
42分

備考 :  
溶接工  
※幅が広がっている箇所が溶接部です

ファイル名 : 80821D9B-14B4-  
4F06-A394-  
D439348EDD4C.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 12時  
43分

備考 :  
溶接工  
※幅が広がっている箇所が溶接部です

ファイル名 : 9DC058F0-80CC-  
48E1-819C-  
5D2399D2E14A.jpeg



分類名 : 写真


登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 12時  
43分

備考 :  
溶接工  
※幅が広がっている箇所が溶接部です

ファイル名 : 3306F687-BF52-  
4A6A-9C97-  
81FC8525FB83.jpeg






分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 12時  
43分

備考 :  
溶接工  
※幅が広がっている箇所が溶接部です

ファイル名 : 2544E452-1E13-  
4481-936C-  
9B6A4EBC484D.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 12時  
44分

備考 :  
溶接工  
※幅が広がっている箇所が溶接部です

ファイル名 : 4F09A830-55CE-  
4BC3-A111-  
8A9D55C17EBC.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 12時  
44分

備考 :  
溶接工  
※幅が広がっている箇所が溶接部です

ファイル名 : 8FCCB2ED-6DD6-  
483D-A127-  
5A9182E69620.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時02分

備考 :  
高圧洗淨  
屋根

ファイル名 : キョーワハイツ  
087.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時02分

備考 :  
高圧洗淨  
庇屋根

ファイル名 : キョーワハイツ  
094.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時02分

備考 :  
高圧洗淨  
雨樋、破風

ファイル名 : キョーワハイツ  
090.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時03分

備考 :  
高圧洗浄  
軒天

ファイル名 : キョーワハイツ  
091.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時03分

備考 :

ファイル名 : キョーワハイツ  
092.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時03分

備考 :  
高圧洗浄  
階段踊場

ファイル名 : キョーワハイツ  
089.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時10分

備考 :  
屋根  
施工前状況

ファイル名 : キョーワハイツ  
121.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時11分

備考 :  
屋根  
エポキシ錆止 下塗り

ファイル名 : キョーワハイツ  
061.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時12分

備考 :  
屋根  
シリコンルーフ 上塗り1回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
047.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時12分

備考 :  
屋根  
シリコンルーフ 上塗り2回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
048.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時12分

備考 :  
屋根  
施工後状況

ファイル名 : キョーワハイツ  
019.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時22分

備考 :  
軒天  
ケンエース 上塗り1回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
056.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時  
22分

備考 :  
軒天  
ケンエース 上塗り2回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
057.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時  
22分

備考 :  
外壁  
SDサーフェポ 下塗り

ファイル名 : キョーワハイツ  
055.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時  
23分

備考 :  
外壁  
シリコン 上塗り1回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
050.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時23分

備考 :  
外壁  
シリコン 上塗り2回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
042.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時27分

備考 :  
破風  
下地調整 ケレン

ファイル名 : キョーワハイツ  
068.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時27分

備考 :  
破風  
シリコン 上塗り1回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
053.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時27分

備考 :  
破風  
シリコン 上塗り2回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
046.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時27分

備考 :  
雨樋  
下地調整 ケレン

ファイル名 : キョーワハイツ  
069.JPG



分類名 : 写真


登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時27分

備考 :  
雨樋  
シリコン 上塗り1回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
052.JPG





分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時27分

備考 :  
雨樋  
シリコン 上塗り2回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
044.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時32分

備考 :  
水切り  
下地調整 ケレン

ファイル名 : キョーワハイツ  
079.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時32分

備考 :  
水切り  
シリコン 上塗り1回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
058.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時32分

備考 :  
水切り  
シリコン 上塗り2回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
016.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時32分

備考 :  
鉄骨階段  
下地調整 ケレン

ファイル名 : キョーワハイツ  
082.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時32分

備考 :  
鉄骨階段  
エポキシ錆止 下塗り

ファイル名 : キョーワハイツ  
060.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時33分

備考 :  
鉄部階段  
シリコン 上塗り

ファイル名 : キョーワハイツ  
041.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時33分

備考 :  
幕板  
シリコン 上塗り1回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
051.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時33分

備考 :  
幕板  
シリコン 上塗り2回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
034.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時40分

備考 :  
配電ボックス  
下地調整 ケレン

ファイル名 : キョーワハイツ  
078.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時40分

備考 :  
配電ボックス  
エポキシ錆止 下塗り

ファイル名 : キョーワハイツ  
037.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時40分

備考 :  
配電ボックス  
シリコン 上塗り

ファイル名 : キョーワハイツ  
039.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時40分

備考 :  
消火器ボックス  
下地調整 ケレン

ファイル名 : キョーワハイツ  
083.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時41分

備考 :  
消火器ボックス  
エポキシ錆止 下塗り

ファイル名 : キョーワハイツ  
032.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時41分

備考 :  
消火器ボックス  
シリコン 上塗り

ファイル名 : キョーワハイツ  
033.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時41分

備考 :  
雨戸  
下地調整 ケレン

ファイル名 : キョーワハイツ  
075.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時41分

備考 :  
雨戸  
シリコン 上塗り1回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
038.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時41分

備考 :  
雨戸  
シリコン 上塗り2回目

ファイル名 : キョーワハイツ  
040.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時42分

備考 :  
プロパン庫  
施工前

ファイル名 : キョーワハイツ  
084.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時42分

備考 :  
プロパン庫  
施工後

ファイル名 : キョーワハイツ  
029.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時55分

備考 :  
塗料検収

ファイル名 : BD52E453-EACB-418A-958A-F74854C73065.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時55分

備考 :  
塗料検収

ファイル名 : DD662EC9-7A2F-4090-8651-133F18DD6736.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時55分

備考 :  
塗料検収

ファイル名 : FC920BD4-66C8-44B4-A940-20601375CD22.jpeg



分類名 : 写真


登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時55分

備考 :  
塗料検収

ファイル名 : D74347D7-433F-4335-8D00-DD529EFD9F46.jpeg






分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時57分

備考 :  
 階段床 シート張り  
 施工前

ファイル名 : キョーワハイツ  
 007\_黒板付き.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時57分

備考 :  
 階段床 シート張り  
 施工後

ファイル名 : キョーワハイツ  
 013\_黒板付き.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時58分

備考 :  
 階段床 シート張り  
 施工前

ファイル名 : キョーワハイツ  
 006\_黒板付き.JPG




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時58分

備考 :  
階段床 シート張り  
施工後

ファイル名 : キョーワハイツ  
012\_黒板付き.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月17日 13時58分

備考 :  
階段床 シート張り  
施工後

ファイル名 : キョーワハイツ  
015\_黒板付き.JPG



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月24日 9時20分

備考 :  
工事完了写真

ファイル名 : 9464F2A6-7E34-  
4038-85BA-  
C7B717CCAB66.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2022年12月24日 9時20分  
備考 :  
工事完了写真  
ファイル名 : 166D2A76-7F16-40F8-A979-67E308D14473.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2022年12月24日 9時20分  
備考 :  
工事完了写真  
ファイル名 : CA3E234E-2B66-42D7-86F9-412AF3A870DF.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2022年12月24日 9時21分  
備考 :  
工事完了写真  
ファイル名 : 2CF94AFD-18DE-4F2A-B27B-76A157EE743B.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月24日 9時  
21分

備考 :  
工事完了写真

ファイル名 : 05691019-945D-  
4217-B5DE-  
B3B76B742F17.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月24日 9時  
21分

備考 :  
工事完了写真

ファイル名 : 22075F3A-2609-  
4820-959A-  
47AAFADC41D7.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月24日 9時  
21分

備考 :  
工事完了写真

ファイル名 : BC5C8DFE-2212-  
4FFC-BE22-  
F929DA83F772.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月24日 9時  
22分

備考 :  
工事完了写真

ファイル名 : BEFCE20E-341F-  
4E90-A382-  
4B6CD3100DC0.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2022年12月24日 9時  
22分

備考 :  
工事完了写真

ファイル名 : D95C64C7-233F-  
40E8-A81C-  
F65A62F747C6.jpeg