

# 工事写真台帳

---

現場名 : キャピタル志波町 部分修繕工事

現場住所 : 宮城県仙台市若林区志波町17-17 キャピタル志波町

工期 : 着工 2023年 1月 11日  
完成 2023年 2月 4日

写真



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
35分

備考 :  
足場架設状況

ファイル名 : 2EED5496-E1C9-  
4C4F-AABA-  
87083D6586F1 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
35分

備考 :  
足場架設状況

ファイル名 : 2161D7AC-94EC-  
4E64-A9BE-  
793A30410E8F 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
37分

備考 :  
外壁  
高圧洗浄

ファイル名 : 0FB23190-68EE-  
46A1-9E55-  
DC2916CD6FC4 黒



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時37分

備考 :  
腰壁  
高圧洗浄

ファイル名 : D82892A8-42D6-45F9-B0CC-C69ED8889002 黒板




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時38分

備考 :  
軒天  
高圧洗浄

ファイル名 : C5C9F77D-DD22-4E0C-A9C3-154F72E3FEAD 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時38分

備考 :  
床  
高圧洗浄

ファイル名 : F1B49EF1-C294-4A12-A911-B74C55D867B3 黒板



現場名 キャピタル志波町 部分修繕工事  
工程名 高圧洗浄作業  
撮影日 2023年1月14日(土)

分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
38分

備考 :  
外壁タイル  
高圧洗浄

ファイル名 : 10167FD5-3EC0-  
45AE-9C29-  
4EB71BB862D1 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
41分

備考 :  
外壁  
左官補修

ファイル名 : 13B9D7DA-B2E0-  
43F3-97D1-  
5531DB36EA25.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
41分

備考 :  
外壁  
左官補修

ファイル名 : 63CA795A-D7CB-  
42B0-86EA-  
F4D21798D4D1.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
42分

備考 :  
笠木  
左官補修

ファイル名 : 24CBCD94-4198-  
469F-8FCB-  
8798758CB222.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
42分

備考 :  
軒天  
左官補修

ファイル名 : FC584AA3-2C93-  
4CE7-9009-  
5F54A706CAEE.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
42分

備考 :  
軒天  
左官補修

ファイル名 : E2523585-B1E3-  
4567-927C-  
79F0E0F3D502.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
43分

備考 :  
床  
左官補修

ファイル名 : 3C7B9F30-78DD-  
44E8-AF8E-  
48EA538ED7EF.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
43分

備考 :  
床  
左官補修

ファイル名 : C33BA47F-EFF7-  
4068-8A77-  
18E4B8B4F1F9.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
43分

備考 :  
床  
左官補修

ファイル名 : D9B147D4-2DA6-  
4A7D-9653-  
5F7C46A09653.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
43分

備考 :  
床  
左官補修

ファイル名 : F80A0710-7AC4-  
42B8-A95C-  
60288ABD6731.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
47分

備考 :  
外壁  
下塗り

ファイル名 : 7D9C4333-3F99-  
4DB7-B710-  
729944A8CB84.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
47分

備考 :  
笠木  
下塗り

ファイル名 : 7E797CAD-86F6-  
4ED6-8206-  
216F66EFBFF.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
48分

備考 :  
軒天  
下塗り

ファイル名 : 91A8B5A3-47C1-  
49FA-892B-  
4B7DD584205E.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
48分

備考 :  
外壁  
上塗り

ファイル名 : E2848F74-6F07-  
47D0-BF95-  
D84C55EA6C6F.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
49分

備考 :  
軒天  
上塗り

ファイル名 : A07774F0-0467-  
4001-A8D0-  
39C0775655F2.jpeg





分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
51分

備考 :  
床  
撥水塗装 1回目

ファイル名 : 832FF21E-9B00-  
4C2C-A3DE-  
C6A74AD2E697.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
51分

備考 :  
床  
撥水塗装 2回目

ファイル名 : 1106B34F-CFB8-  
4202-AA1E-  
DDA39A84F43A.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
53分

備考 :  
バルコニー面  
完了

ファイル名 : 30F3D0F2-6C9D-  
4F86-935B-  
CEF0CE0A52CE.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
53分

備考 :  
バルコニー面  
完了

ファイル名 : 06D6CB5A-AB33-  
4831-B895-  
A79D38401387.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
53分

備考 :  
バルコニー面  
完了

ファイル名 : 86B48D96-AA95-  
4E1C-8B67-  
E51E57DBFD8A.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
53分

備考 :  
バルコニー面  
完了

ファイル名 : CB9CC61C-7F5A-  
46CF-8344-  
B5B55277CFCE.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
56分

備考 :  
タイル張替  
完了

ファイル名 : 6A66BA0E-89F4-  
49AE-993A-  
E69A1D0CDCA5.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
56分

備考 :  
タイル張替  
完了

ファイル名 : 4EB64A10-001E-  
44B3-BB1D-  
747C5CEDDCB1.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
55分

備考 :  
タイル張替  
完了

ファイル名 : 095820EB-FFE0-  
4FC6-9865-  
D02318D03036.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
55分

備考 :  
タイル張替  
完了

ファイル名 : 9DC73F8E-E4A2-  
4718-B420-  
C106F04B9E61.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
55分

備考 :  
タイル張替  
完了

ファイル名 : D4F88F65-9BC8-  
4A19-8B6B-  
04E7530EB5AC.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
55分

備考 :  
タイル張替  
完了

ファイル名 : 31351821-1946-  
42B0-B29A-  
F892B122CB14.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
55分

備考 :  
タイル張替  
完了

ファイル名 : 25656DBB-59D3-  
4EAE-B0B0-  
30974A1B534C.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
55分

備考 :  
タイル張替  
完了

ファイル名 : B7C97C73-2229-  
42AF-A463-  
435C3C32EF8F.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
56分

備考 :  
シーリング工事  
完了

ファイル名 : AA81F8B6-BAB2-  
44E6-A519-  
0D313A572FF9.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
56分

備考 :  
シーリング工事  
完了

ファイル名 : 1722B852-A100-  
4D46-9575-  
C997F5FE9309.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
56分

備考 :  
シーリング工事  
完了

ファイル名 : C28137BA-6482-  
4C2C-8834-  
90D1C4716B1D.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 14時  
56分

備考 :  
シーリング工事  
完了

ファイル名 : 667DB2A3-6C25-  
4DEE-8485-  
9CBF8ECD1B9C.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時03分

備考 :  
共用通路側  
高圧洗浄

ファイル名 : 0A8BE204-D160-465C-AA29-6F792FF88A3D.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時03分

備考 :  
共用通路側  
高圧洗浄

ファイル名 : 10693A5E-A8E7-44FD-83F0-C69474E09848.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時03分

備考 :  
共用通路側  
高圧洗浄

ファイル名 : 2E048265-B2D0-4C8F-9EF3-C2987478653A.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時05分

備考 :  
共用通路側  
ひび割れ補修

ファイル名 : 82A91467-DB0A-4CE3-A83D-A2E45BB11AFF.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時05分

備考 :  
共用通路側  
ひび割れ補修

ファイル名 : DFB47202-17FF-4272-8251-2FA9994FB002.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時05分

備考 :  
共用通路側  
ひび割れ補修

ファイル名 : F5374D03-FB35-4998-AC5C-9E3E2C33CB33.jpeg






分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時05分

備考 :  
共用通路側  
ひび割れ補修

ファイル名 : FE36041E-1206-45A2-BB51-F97BC42CED82.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時04分

備考 :  
共用通路側  
ひび割れ補修

ファイル名 : 1C6CBD4A-1E30-4AEE-BF77-A439AEBBD712.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時04分

備考 :  
共用通路側  
ひび割れ補修

ファイル名 : FE5E6A28-1684-41E4-955D-8F74DB9D4572.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時  
07分

備考 :  
共用通路側  
撥水塗装1回目

ファイル名 : AFFE7D32-30EC-  
4795-BD6C-  
D88D1410FBCD.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年1月30日 15時  
08分

備考 :  
共用通路側  
撥水塗装2回目

ファイル名 : 1B8EC00D-6023-  
44A7-A66C-  
472581697D05.jpeg