

# 工事写真台帳

---

現場名 : ベルゾーネ吉成 外装リフォーム工事

現場住所 : 宮城県仙台市青葉区吉成2-10-39 ベルゾーネ吉成

工期 : 着工 2023年 1月 20日  
完成 2023年 3月 7日

写真



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 7時56分  
備考 :  
施工前状況  
ファイル名 : 8EA3D772-5D90-44AE-8C05-542276696B0B.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 7時57分  
備考 :  
施工前状況  
ファイル名 : 78BC750C-7BFF-4D58-A3F6-8E5019C37C24.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 7時57分  
備考 :  
施工前状況  
ファイル名 : 5505128C-CC7C-47A7-A39E-A0906C9C44DD.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 7時  
56分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : 5E125347-44BA-  
4028-9D08-  
CF3376CEA717.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 7時  
57分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : B933AAA9-DBED-  
4EE6-8C40-  
08EF69C7E494.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 7時  
57分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : B7EA925B-8E5B-  
4F62-81D0-  
9FA21F985E0B.jpeg





分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 7時  
57分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : F7B8625A-6B1C-  
45CB-A5E9-  
CA1B3B7B69D7.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 7時  
57分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : F29F3F10-6D15-  
4B90-9904-  
D69D5BB9F39C.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 7時  
57分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : 90621415-0265-  
4DE1-AAD6-  
3A707B17B88D.jpeg





分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時07分

備考 :  
建物の周囲苔等清掃  
作業中

ファイル名 : B863AD20-92B8-4AFA-83EF-CABA3973ACB7.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時07分

備考 :  
建物の周囲苔等清掃  
作業中

ファイル名 : 1554534D-E2AF-4530-8BA0-36465CD0D822.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時07分

備考 :  
建物の周囲苔等清掃  
作業中

ファイル名 : 33FD208D-7919-4631-83B7-A13B03EC3CA1.jpeg





分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時06分

備考 :  
建値の周囲苔等清掃  
作業中

ファイル名 : 15EEC160-89F0-4926-9AE5-65867B10D2BF.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時08分

備考 :  
建値の周囲苔等清掃  
完了

ファイル名 : 88639388-A5C9-46EE-A295-4BE8D938FE9C.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時08分


備考 :  
建値の周囲苔等清掃  
完了

ファイル名 : 8583E495-216D-4A25-ADD4-435F672AA948.jpeg





分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時08分  
備考 :  
建値の周囲苔等清掃完了  
ファイル名 : ACB92B4B-A961-425F-BFB5-CE4EFBD1B7BE.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時08分  
備考 :  
建値の周囲苔等清掃完了  
ファイル名 : DD5A7BAB-330F-4528-A123-5F9DCFE697F3.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時07分  
備考 :  
建値の周囲苔等清掃完了  
ファイル名 : 43018834-6389-494D-9540-C37452E4EB8B.jpeg





分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時07分

備考 :  
建値の周囲苔等清掃完了

ファイル名 : 8689C0B0-CD53-4F79-9344-97938FDADB67.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時07分

備考 :  
建値の周囲苔等清掃完了

ファイル名 : 4C59C77B-CE92-4DC1-B629-ECB6F7B5DC91.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時07分

備考 :  
建値の周囲苔等清掃完了

ファイル名 : 20298A64-01D7-4457-BB61-77877719E1B7.jpeg





現場名 ベルゾーネ吉成 外装リフォーム工事  
 工程名 足場架設  
 撮影日 2023年1月26日(木)

分類名 : 写真  
 登録者 : 横山 祐治  
 撮影日時 : 2023年3月10日 8時12分  
 備考 :  
 足場架設状況  
 ファイル名 : F11AE11C-360E-4FB6-AB11-A8C5FF68FA38 黒板



現場名 ベルゾーネ吉成 外装リフォーム工事  
 工程名 足場架設  
 撮影日 2023年1月26日(木)


分類名 : 写真  
 登録者 : 横山 祐治  
 撮影日時 : 2023年3月10日 8時12分  
 備考 :  
 足場架設状況  
 ファイル名 : 5CE3B90B-89D6-42FC-A83A-6EA422F8507F 黒板



現場名 ベルゾーネ吉成 外装リフォーム工事  
 工程名 足場架設  
 撮影日 2023年1月26日(木)

分類名 : 写真  
 登録者 : 横山 祐治  
 撮影日時 : 2023年3月10日 8時12分  
 備考 :  
 出入口コンパネ養生  
 ファイル名 : D1B4A1C3-5F7E-4B41-B8E2-2F37D85FFCD9 黒板






分類名 : 写真

登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年2月6日 16時 15分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230206\_161539.jp  
g




分類名 : 写真

登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年2月6日 16時 15分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230206\_161534.jp  
g



分類名 : 写真


登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年2月6日 16時 15分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230206\_161545.jp  
g





分類名 : 写真

登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年2月6日 16時 16分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230206\_161607.jpg




分類名 : 写真

登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年2月6日 16時 16分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230206\_161604.jpg



分類名 : 写真


登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年1月27日 16時 26分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230127\_162615.jpg






分類名 : 写真

登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年1月27日 16時 26分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230127\_162609.jpg




分類名 : 写真

登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年1月28日 14時 16分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230128\_141618.jpg




分類名 : 写真

登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年1月30日 15時 34分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230130\_153439.jpg




分類名 : 写真

登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年1月30日 15時 34分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230130\_153451.jpg




分類名 : 写真

登録者 : 有限会社 時空(片山 哲雄)

撮影日時 : 2023年1月30日 15時 34分

備考 :  
外壁張替

ファイル名 : 20230130\_153441.jpg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時 15分

備考 :  
シーリング施工

ファイル名 : C5DEDF57-88F6-4C60-9233-1A9F35007779.jpeg






分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
15分

備考 :  
シーリング施工

ファイル名 : B1BD1A0E-3FB5-  
4D99-AAE6-  
F773AE64EB6E.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
15分

備考 :  
シーリング施工

ファイル名 : 70EC718F-E274-  
4E7B-8F48-  
20820A0BE63F.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
15分

備考 :  
シーリング施工

ファイル名 : 77603FDB-0B5C-  
46F6-B6DF-  
99C82A754521.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
15分

備考 :  
シーリング施工

ファイル名 : 3263BCD1-D02F-  
4AE1-8BAA-  
A8CDE184DED4.



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
14分

備考 :  
シーリング施工

ファイル名 : 41643A18-3E03-  
4904-8511-  
381CA8A7F351.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
14分

備考 :  
シーリング施工

ファイル名 : B7AC982F-FAD9-  
48D8-8234-  
A469BF7493E6.jpeg





分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
14分

備考 :  
シーリング施工

ファイル名 : 8449F892-1F2D-  
42F9-BE7E-  
1C8E92CC9C4F.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
14分

備考 :  
シーリング施工

ファイル名 : 70CC33C5-F401-  
4341-AAFE-  
A3A15A67B9C2.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
18分

備考 :  
高圧洗浄  
外壁


ファイル名 : 2E3D09B5-0AF8-  
48B5-974A-  
3FC2E4AEECA0.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
18分  
備考 :  
高圧洗浄  
軒天  
ファイル名 : 3D23A82A-13E8-  
459C-B75B-  
4C765DDE7DD1.jpeg




分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
18分  
備考 :  
高圧洗浄  
パラペット  
ファイル名 : 6245682A-1829-  
44BC-BF74-  
58410779EDD7.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
18分  
備考 :  
高圧洗浄  
階段床  
ファイル名 : A02B6A0B-E0BB-  
46CC-8D95-  
980169DEF78D.jpeg






分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
18分

備考 :  
高圧洗浄  
2階共用床

ファイル名 : FC975D83-1B7A-  
4A02-83EA-  
B3A48F8FCD6B.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
18分

備考 :  
高圧洗浄  
シャッター

ファイル名 : 1369BF2A-F278-  
4577-B68A-  
41E40058DF8F.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
21分

備考 :  
外壁  
下塗り


ファイル名 : 3D690EFD-0075-  
48D9-8B3F-  
C50199D577DC.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時21分  
備考 :  
外壁  
上塗り1回目  
ファイル名 : FCD4C557-06A5-4CF8-BD31-4334C97F90F8.jpeg




分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時21分  
備考 :  
外壁  
上塗り2回目  
ファイル名 : 32EF6FFF-CED2-438D-86B9-871533098E18.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時22分  
備考 :  
軒天  
上塗り1回目  
ファイル名 : 4119E5F1-0D0B-4D0C-B195-29B7E2FC14B5.jpeg





分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
22分

備考 :  
軒天  
上塗り2回目

ファイル名 : D947A3E7-6E4F-  
4078-9335-  
9B67591C8693.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
22分

備考 :  
パラペット  
ケレン

ファイル名 : AB5AF7C3-CA4F-  
47FE-9905-  
299985388A21.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
22分

備考 :  
パラペット  
上塗り1回目

ファイル名 : 99FDBBF0-AC6C-  
4138-A3C1-  
26936CC88508.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
23分

備考 :  
パラペット  
上塗り2回目

ファイル名 : 67B7A2F5-7B1F-  
4495-BE66-  
ED94D087A0C9.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
23分

備考 :  
雨樋  
ケレン

ファイル名 : 7663FE95-A8A0-  
4248-9AB1-  
5502BEF18B33.jpeg



分類名 : 写真


登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
23分

備考 :  
雨樋  
上塗り1回目

ファイル名 : 24221403-3A5B-  
4A97-8B41-  
B9EFD08197E6.jpeg






分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時23分  
備考 :  
雨樋  
上塗り2回目  
ファイル名 : BEF1AD32-5DC9-4935-8C7B-70EF2EB36126.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時24分  
備考 :  
笠木  
ケレン  
ファイル名 : AA88432D-25EF-4576-8C35-02412621EF17.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 8時24分  
備考 :  
笠木  
下塗り  
ファイル名 : E5855D28-AD4B-4826-B4E8-AD68120D2282.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
24分

備考 :  
笠木  
上塗り

ファイル名 : 10F02672-B0FD-  
4EED-B560-  
1D243A7511B7.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
24分

備考 :  
シャッター  
ケレン

ファイル名 : 91A22CCB-4731-  
44CC-96CC-  
9F19D7E3865A.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
24分

備考 :  
シャッター  
上塗り1回目

ファイル名 : 2B9E7DAA-15DB-  
4094-8E32-  
5D6AD3DB8211.jpeg






分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
24分

備考 :  
シャッター  
上塗り2回目

ファイル名 : 22FBE199-BB39-  
4387-B465-  
53E0732440EB.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
25分

備考 :  
物干し  
ケレン

ファイル名 : 5922E9AE-64D0-  
4DF4-983C-  
FEC54FF321AE.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
25分

備考 :  
物干し  
上塗り1回目

ファイル名 : 2D572A21-7A18-  
42CD-BA21-  
AD99281DF24D.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
25分

備考 :  
物干し  
上塗り2回目

ファイル名 : E9E1089C-B0A7-  
4651-83D3-  
74D1414AD5B1.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
25分

備考 :  
換気フード  
ケレン

ファイル名 : 3D619BB2-0038-  
4CF1-9233-  
F42352B2885C.jpeg



分類名 : 写真


登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
25分

備考 :  
換気フード  
下塗り

ファイル名 : F93B9187-0F65-  
48F3-A3B4-  
C7BE32CEDBF6.jpeg






分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
25分

備考 :  
換気フード  
上塗り

ファイル名 : 312E5D22-D639-  
4E9D-8CF4-  
4E2D8C525BAD.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
25分

備考 :  
玄関扉  
ケレン

ファイル名 : 879B74E9-5D5A-  
4345-B031-  
104E5B89069A.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
26分

備考 :  
玄関扉  
上塗り1回目

ファイル名 : 3D203115-DE08-  
4B9D-8837-  
307495BAE54C.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
26分

備考 :  
玄関扉  
上塗り2回目

ファイル名 : 9301627A-27A8-  
4391-B094-  
584D8E046DAA.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
26分

備考 :  
2階共用床  
下塗り

ファイル名 : B95C7BEB-7837-  
47C8-B464-  
B944C63140B8.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 8時  
26分

備考 :  
2階共用床  
上塗り

ファイル名 : 3B08F22B-FD7B-  
4583-9A66-  
D21AA6D07F55.jpeg





分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 14時09分

備考 :  
施工後

ファイル名 : 26A00052-4657-4DD8-9D20-05438380F5D2.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 14時09分

備考 :  
施工後

ファイル名 : BD473943-A4C4-4889-8535-43A3BED7F811.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年3月10日 14時10分

備考 :  
施工後


ファイル名 : A949921B-F297-4733-BEAF-BBE570CCE9D6.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 14時10分  
備考 :  
施工後  
ファイル名 : C79D3BE2-0B6E-4A3A-94BA-30485AB55D5F.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 14時09分  
備考 :  
施工後  
ファイル名 : 20801D27-3D98-447F-B67B-A696EA4D3A05.jpeg



分類名 : 写真  
登録者 : 横山 祐治  
撮影日時 : 2023年3月10日 14時09分  
備考 :  
施工後  
ファイル名 : DD5DAD6C-DFFF-4F51-8D54-5C880451F12E.jpeg