

工事写真台帳

現場名 : アーバンハイツニュー大和 部分工事

現場住所 : 宮城県仙台市若林区大和町5-18-10 アーバンハイツニュー大和

工期 : 着工 2023年 3月 11日

完成 2023年 3月 18日

写真



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
43分

備考 :
5階共用通路床
施工前

ファイル名 : 79AE805F-55BC-
4673-A80E-
798093B0BA7E.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
43分

備考 :
5階共用通路床
施工前

ファイル名 : 89C79F02-F670-
46E7-8FD1-
71967D01AFF7.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
43分

備考 :
5階共用通路床
施工前

ファイル名 : 272A8E6E-BC8D-
4BDD-9D83-
4BB70A183AFA.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
43分

備考 :
5階共用通路床
既存シート撤去

ファイル名 : 5A26347B-0B48-
465C-B1DB-
C7B88F6C7ECD.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
43分

備考 :
5階共用通路床
既存シート撤去

ファイル名 : E78B0A85-7F9B-
4D52-9B62-
803317D3AABC.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
44分

備考 :
5階共用通路床
素地清掃

ファイル名 : D984D3F5-007E-
4A44-A918-
F1B66AEA743E.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
44分

備考 :
5階共用通路床
素地清掃

ファイル名 : 9912EBDD-0A52-
4890-977E-
E5611609BE7E.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
44分

備考 :
5階共用通路床
素地清掃完了

ファイル名 : E3C3022E-27D9-
47F8-8B9C-
5E0782B09578.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
45分

備考 :
5階共用通路床
高圧洗浄作業

ファイル名 : F617A59A-D6FF-
4535-995C-
1F95E41C2578.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
44分

備考 :
5階共用通路床
高圧洗浄作業

ファイル名 : 895A8319-28DA-
4E2B-9036-
1FEAAF55C13C.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
44分

備考 :
5階共用通路床
高圧洗浄作業

ファイル名 : 8F7E828C-6AB3-
42B1-AF04-
384ED8FE23EA.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
45分

備考 :
5階共用通路床
側溝部・立上り部 撥水塗装 1回目

ファイル名 : A2DA7A86-7F86-
4F10-838A-
A744E7602AC6.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
45分

備考 :
5階共用通路床
側溝部・立上り部 撥水塗装 1回目

ファイル名 : 617977FB-3739-
4C08-A122-
8E15A5908456.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
45分

備考 :
5階共用通路床
側溝部・立上り部 撥水塗装 2回目

ファイル名 : 56C2916E-367D-
41E0-AB5D-
8FB2C0E4C5AF.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
45分

備考 :
5階共用通路床
側溝部・立上り部 撥水塗装 2回目

ファイル名 : CD9DAB12-C1B2-
4718-93D7-
F1ADC7BD1B21.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
45分

備考 :
5階共用通路床
側溝部・立上り部 撥水塗装 2回目

ファイル名 : 3F61D81F-657C-
4E85-BA38-
1A4889EA6F06.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
46分

備考 :
5階共用通路床
シート張り 完了 端末シール完了

ファイル名 : 902304A5-F7F1-
4A71-91D7-
39F0554BCCF8.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 14時
46分

備考 :
5階共用通路床
シート張り 完了 端末シール完了

ファイル名 : D0309CCA-4AA2-
41D4-89C3-
A2A5913786C3.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時01分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
マーキング

ファイル名 : 6EEF90F6-55D1-4A81-818D-E6613E5901F1.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時01分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
マーキング

ファイル名 : EC856D12-A31B-48B9-AEFE-19C07A887EBB.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時01分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
マーキング

ファイル名 : B8642880-2651-41A0-8A88-E79FEE1B64D2.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時01分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
マーキング

ファイル名 : 7273F64D-F730-41E2-93C0-78D440B4521A.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時01分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
マーキング

ファイル名 : DEC75DCA-67ED-46DE-AEA7-E219ECBCB977.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時00分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
マーキング

ファイル名 : E521A7D9-30FF-4BB3-943D-6D68B1628D7A.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時00分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
マーキング

ファイル名 : 39974C5B-3EBD-456D-9A48-0280E1DC1B95.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時02分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
貼替完了

ファイル名 : C4296165-9754-4264-8CB6-60537AF81F20.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時02分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
貼替完了

ファイル名 : C27ABBEF-4303-4C2A-A27D-1C6D0FB802AB.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時02分

備考 :

1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
貼替完了

ファイル名 : C9C72C1E-F218-461A-AAC8-E3613FF26331.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時02分

備考 :

1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
貼替完了

ファイル名 : AA8279FF-71AD-472E-A513-95AC58AD9246.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時02分

備考 :

1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
貼替完了

ファイル名 : 1DFD141E-33F0-40E3-A174-CB7D4BAD7CA5.



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時02分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
貼替完了

ファイル名 : 503E0F8C-6523-4174-951F-8C82E0BFC3E5.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時02分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
貼替完了

ファイル名 : 4D0E191E-FE95-482A-9DBB-B1B6FF532728.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年3月20日 15時02分

備考 :
1階外壁タイル破損部 ※ひび割れ程度は除く
貼替完了

ファイル名 : 294D670B-24C1-4F04-9D92-03238758645D.jpeg