

写真



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
21分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : AF88F466-6B31-  
403E-AB55-  
6BA1637BCA4A.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
21分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : 31FDAA99-C5CA-  
4976-BFFF-  
384BD99A0252.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
20分

備考 :  
施工前状況

ファイル名 : 5C4F684D-5E9F-  
4DD7-927D-  
BCD24B6FE1D7.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
23分

備考 :  
足場架設状況

ファイル名 : FC88F157-4C01-  
4F0C-943C-  
094C6C7E6206 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
22分

備考 :  
足場架設状況

ファイル名 : AB21C613-F10E-  
4968-869A-  
79F35FE4EBDE 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
22分

備考 :  
足場架設状況

ファイル名 : F1877506-F2BB-  
4271-AB61-  
FF253CC1BA94 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時56分

備考 :  
BSアンテナ移設

ファイル名 : 550707C4-C68E-4AF5-BBE2-EC95BE44EF6D.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時25分

備考 :  
外壁凍害部  
サイディング張替

ファイル名 : 28F2F595-CE24-4DE8-B99B-4621097CC4F8 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時25分

備考 :  
外壁凍害部  
サイディング張替

ファイル名 : F5E8CC97-AD21-4099-928F-E0B2A03161DB 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
24分

備考 :  
外壁凍害部  
サイディング張替

ファイル名 : CECFCE45-1D93-  
4E1D-8ACF-  
9CB6362A639D 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
24分

備考 :  
外壁凍害部  
サイディング張替

ファイル名 : 0BF2B043-3B6D-  
4D46-AF73-  
3676CF74958E 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
24分

備考 :  
外壁凍害部  
サイディング張替

ファイル名 : 11A32DBC-3F14-  
4EF6-8999-  
D2593D94529C 黒板



現場名 高橋 良典様邸 外装リフォーム工事  
 工程名 外壁凍害部張替  
 撮影日 2023年3月24日(金)

分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
24分

備考 :  
外壁凍害部  
サイディング張替

ファイル名 : 717ADB98-AA3B-  
407D-A8CE-  
E5F6D3FAE710 黒板



現場名 高橋 良典様邸 外装リフォーム工事  
 工程名 外壁凍害部張替  
 撮影日 2023年3月24日(金)

分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
24分

備考 :  
外壁凍害部  
サイディング張替

ファイル名 : 9CFF93FB-05DC-  
4EFA-8BE4-  
34C0BBDF97CB 黒



現場名 高橋 良典様邸 外装リフォーム工事  
 工程名 外壁凍害部張替  
 撮影日 2023年3月24日(金)

分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
25分

備考 :  
外壁凍害部  
サイディング張替

ファイル名 : F123D770-BCB5-  
4D7C-94E9-  
91ADA83BB3CB 黒



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
25分

備考 :  
外壁凍害部  
サイディング張替

ファイル名 : 0C439AAD-9C51-  
4712-BA4D-  
18F1B94BFBBB 黒板



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
28分

備考 :  
外壁シーリング工事  
撤去

ファイル名 : 69CE5675-D3C7-  
427B-BA47-  
61586945192D.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
28分

備考 :  
外壁シーリング工事  
マスキング養生

ファイル名 : 17D97076-0C40-  
44A9-BF02-  
8196E51ECE0C.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
28分

備考 :  
外壁シーリング工事  
マスキング養生

ファイル名 : C269D10E-14C6-  
465F-8000-  
892121CF9740.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
28分

備考 :  
外壁シーリング工事  
マスキング養生

ファイル名 : 807A5F62-06BB-  
4908-A78B-  
64E1A5E5211D.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
29分

備考 :  
外壁シーリング工事  
シーリング充填

ファイル名 : E51463BE-BAC8-  
43AC-A58C-  
140ED6F0619F.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
29分

備考 :  
外壁シーリング工事  
シーリング充填

ファイル名 : 5FF6CE26-0243-  
489C-B670-  
B525D162C145.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
29分

備考 :  
外壁シーリング工事  
シーリング充填

ファイル名 : 35E46CBC-3FBB-  
4B3E-957F-  
B3D7DBC01863.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
29分

備考 :  
外壁シーリング工事  
シーリング充填

ファイル名 : 678EBF37-BEDC-  
4A7E-96A5-  
FC811BB95F17.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
29分

備考 :  
外壁シーリング工事  
シーリング充填

ファイル名 : 0DEE5E03-E1E8-  
4236-BBDA-  
F2F511CD23BA.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
29分

備考 :  
外壁シーリング工事  
シーリング充填

ファイル名 : D25FAF0D-9AB2-  
4F3F-B36C-  
EBEF90510D2B.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
32分

備考 :  
高圧洗浄作業  
屋根

ファイル名 : C0D16D94-C1A6-  
4E21-873B-  
AFF6625C9D9C.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
32分

備考 :  
高圧洗浄作業  
屋根

ファイル名 : 0BDAF47D-C86D-  
4EC3-A337-  
122D970D1AA4.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
33分

備考 :  
高圧洗浄作業  
外壁

ファイル名 : 2851D4C1-7A75-  
4341-A7E1-  
D1284BE2B51D.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
33分

備考 :  
高圧洗浄作業  
外壁

ファイル名 : 90BD705A-6627-  
4CDE-9D22-  
17EA19BB7866.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
33分

備考 :  
高圧洗浄作業  
軒天

ファイル名 : 5E6C5FA6-6951-  
4F1E-A646-  
6BCB1E6E3113.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
33分

備考 :  
高圧洗浄作業  
軒天

ファイル名 : C9CCFEC4-952D-  
4EB5-A999-  
9C4DF4E6E6F7.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
34分

備考 :  
高圧洗浄作業  
破風・雨樋

ファイル名 : 7F4E9988-B260-  
4B2F-BDD7-  
3E00F01B2F2D.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
34分

備考 :  
高圧洗浄作業  
破風・雨樋

ファイル名 : 471AB0B9-967A-  
4805-9D79-  
833728ABE6F1.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
34分

備考 :  
高圧洗浄作業  
基礎

ファイル名 : 524FC725-31FF-  
4ACE-A5A3-  
872BDF3AF31F.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
34分

備考 :  
高圧洗浄作業  
基礎

ファイル名 : 58627F37-E110-  
4A83-A2C4-  
5CE4DA73A61D.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
34分

備考 :  
高圧洗浄作業  
玄関ポーチ

ファイル名 : C4B26F31-39FB-  
4AC2-95F7-  
FBA235D01E7D.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
34分

備考 :  
高圧洗浄作業  
駐車場床

ファイル名 : B45204DB-80A6-  
4081-900D-  
3D695C07D30E.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
39分

備考 :  
屋根棟板金  
釘頭叩き 施工前

ファイル名 : 34BB305E-9410-  
46DB-8C90-  
1307BEEE6DE5.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
39分

備考 :  
屋根棟板金  
釘頭叩き 施工前

ファイル名 : 50391095-A127-  
4634-8D46-  
AD5938F1C3F5.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
39分

備考 :  
屋根棟板金  
釘頭叩き 施工

ファイル名 : 5841D694-1213-  
4C65-9192-  
C79DEC0549EB.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
39分

備考 :  
屋根棟板金  
シーリング

ファイル名 : 6E4E4D93-AC98-  
4A0A-8E66-  
2413B7A13C16.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
39分

備考 :  
屋根棟板金  
シーリング

ファイル名 : E1F7A35C-CC19-  
4002-BEC2-  
F760432EB26E.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
40分

備考 :  
屋根  
下塗り

ファイル名 : 1B7DF68D-D8DD-  
4E07-BBEB-  
135AE15C9F3B.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
40分

備考 :  
屋根  
下塗り

ファイル名 : 2EC293C6-D20B-  
4E04-8104-  
4F285786CFAC.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
41分

備考 :  
屋根  
上塗り1回目

ファイル名 : 6B8BFE82-B80E-  
41F1-A6BA-  
3028963508A0.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
40分

備考 :  
屋根  
上塗り1回目

ファイル名 : FD5E1178-3A20-  
4630-89CC-  
835AAF62DF0B.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
41分

備考 :  
屋根  
上塗り2回目

ファイル名 : B49D4FF3-CFB5-  
419F-A0D1-  
41876313FB4A.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時41分

備考 :  
屋根  
上塗り2回目

ファイル名 : 25453E46-9E5A-4A28-9868-C4D760C1F9DF.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時47分

備考 :  
屋根  
施工前

ファイル名 : 9941CD20-22FD-4486-983C-A8AF05487985.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時47分

備考 :  
屋根  
施工前

ファイル名 : DA4582F2-D2B4-42C3-80B4-5DBC819E18C.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
47分

備考 :  
屋根  
施工後

ファイル名 : 55ED6551-9220-  
431E-9E78-  
B1544ECB405C.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
47分

備考 :  
屋根  
施工後

ファイル名 : BE7D4269-2098-  
42E4-B052-  
FC565FBE5FA1.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
49分

備考 :  
外壁  
下塗り

ファイル名 : 74359AD6-94B6-  
4E88-8E32-  
D10EDD795899.jpeg




分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時50分

備考 :  
外壁  
上塗り1回目

ファイル名 : 9EE97DBF-853E-4D21-A8AB-D1EFDF2A1C8C.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時50分

備考 :  
外壁  
上塗り2回目

ファイル名 : 3B0AF7A3-7E86-4B66-9169-4A2ADC1788B3.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時52分

備考 :  
軒天  
上塗り1回目

ファイル名 : 6EB9B009-23D2-4E59-B247-8C46584140DE.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時52分

備考 :  
軒天  
上塗り2回目

ファイル名 : C3FE9977-FB6C-438B-8569-C339FBC2A42E.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時54分

備考 :  
雨樋  
ケレン

ファイル名 : 26D5B133-ECC9-47B1-BCC5-E932F80739D8.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時54分

備考 :  
雨樋  
上塗り1回目

ファイル名 : 86650AF4-BB88-405A-B2A3-6696C9AF1A0E.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時54分

備考 :  
雨樋  
上塗り2回目

ファイル名 : 5264ECA5-DB06-4849-94DA-854B1BB552B4.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時53分

備考 :  
破風  
ケレン

ファイル名 : 42CD984F-714B-416B-A396-CF294667EC08.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時53分

備考 :  
破風  
上塗り1回目

ファイル名 : A4F1F6D5-9DCE-4BBE-91E9-268218975EE2.jpeg



分類名 : 写真

撮影日時 : 2023年4月7日 12時  
54分

備考 :  
破風  
上塗り2回目

ファイル名 : 74AA180D-037F-  
4A68-BCD2-  
C8F7E7ED6EC9.jpeg