

写真



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年4月21日 10時55分
備考 :
南面・東面
施工前
ファイル名 : 7EF488B2-9D79-46F2-86BE-29E1DF8A5B85.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年4月21日 10時58分
備考 :
南面・東面
施工後
ファイル名 : D09D5D00-62E4-4741-AF6C-62EE35CA938B.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年4月21日 10時56分
備考 :
東面
施工前
ファイル名 : 5F8C22A7-BD49-4CD9-9F5A-8AA5565B33DA.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時59分

備考 :
東面
施工後

ファイル名 : 000C1B17-78EE-468D-9C65-101BBD44FFE6.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時56分

備考 :
東面・北面
施工前

ファイル名 : 1E59888D-5213-495A-A14B-C2C4B2E1F25E.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時59分

備考 :
東面・北面
施工後

ファイル名 : D39E55FA-B5DF-4AEB-A599-41487A59CBE3.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時59分

備考 :
北面
施工後

ファイル名 : D9BC2CFD-DC7A-41A6-A69F-0106AC4035D4.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時56分

備考 :
北面・西面
施工前

ファイル名 : 7E366D9E-6513-4D48-A313-EA05BE941C2E.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時59分

備考 :
北面・西面
施工後

ファイル名 : FF5DA9BB-499F-4A6C-97EA-06EF3B236B7E.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
58分

備考 :
内部階段
施工前

ファイル名 : 86A3FB18-5BDA-
4A56-A64C-
8DACC828C88F.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
59分

備考 :
内部階段1階床
Pタイル施工後

ファイル名 : E694D5C1-FC22-
4C1D-BFD8-
97800C1830E8.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
58分

備考 :
内部階段
施工前

ファイル名 : BE402F8F-C134-
4D94-A870-
95567DF8AF5F.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 11時
00分

備考 :
内部階段 4階～屋上床
Pタイル張替後

ファイル名 : 45882506-8B2C-
4F45-8FC7-
8C244B54B56C.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 11時
00分

備考 :
内部階段 4階～屋上床
Pタイル張替後

ファイル名 : 0CC1D8AE-D980-
42E6-A00B-
ECAF52DA1FB3.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 11時
00分

備考 :
内部階段 4階～屋上床
Pタイル張替後

ファイル名 : E1C598B7-AF0B-
49C9-926D-
35FFD026FCE0.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 11時
00分

備考 :
内部階段 4階～屋上床
Pタイル張替後

ファイル名 : 1CB126D4-A8B4-
4A11-8169-
65EE3400E57B.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 11時
00分

備考 :
内部階段 4階～屋上床
Pタイル張替後

ファイル名 : 2C940B7B-8C36-
44E0-B888-
290F9A7FFA61.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
58分

備考 :
内部階段
施工前

ファイル名 : DE444536-E322-
4515-A65E-
4027DBE25A68.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
58分

備考 :
内部階段
施工前

ファイル名 : 23D35A55-077D-
4419-84C7-
1DE5D8FF54AD.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
58分

備考 :
内部階段
施工前

ファイル名 : 7F487F8B-F3F3-
4481-9290-
A630A2011F33.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
58分

備考 :
内部階段
施工前

ファイル名 : 901FDF9-5BF8-
41C9-BC5F-
1690DF05CE34.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
57分

備考 :
内部階段
施工前

ファイル名 : 99E673BC-43B6-
4D6B-9234-
1D9146C47CFF.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
57分

備考 :
内部階段
施工前

ファイル名 : 69FBDB78-444F-
46CB-A21D-
63A1754978A4.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治


撮影日時 : 2023年4月21日 10時
57分

備考 :
内部階段
施工前


ファイル名 : 168F5342-1E15-
460D-9784-
9820CC7B23DF.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年4月21日 10時59分
備考 :
内部階段
塗装後
ファイル名 : 10AEC7E5-2A34-4B25-BFC2-5CAA06F3F4EC.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年4月21日 10時57分
備考 :
3階ホール
施工前
ファイル名 : A2F23CA0-8EB9-41B8-B906-E2D0028A472B.jpeg




分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年4月21日 11時00分
備考 :
3階ホール
床Pタイル張替後
ファイル名 : 890EC9C3-E603-442D-B2B2-D99BFD7A53AF.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年4月21日 10時
57分
備考 :
3階ホール
施工前
ファイル名 : F579BF1C-AEA4-
474F-88D3-
18C0EFA1E028.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年4月21日 10時
57分
備考 :
3階ホール
施工前
ファイル名 : F7F0941D-DD2F-
43A8-AF23-
82EF38506E70.jpeg



分類名 : 写真
登録者 : 横山 祐治
撮影日時 : 2023年4月21日 11時
00分
備考 :
3階ホール
壁クロス張替 巾木交換後
ファイル名 : 55967BFC-4497-
41E1-8F0E-
6FE9A0DE983F.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
57分

備考 :
3階ホール
施工前

ファイル名 : 88CBAFDD-FC66-
4A32-8973-
3C7D2A5F16E4.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
59分

備考 :
3階ホール
天井塗装後

ファイル名 : 668D7FC6-20E7-
4A52-94FE-
DFB6667A64F9.jpeg




分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
59分

備考 :
1階ホール
壁クロス張替 巾木交換 施工後

ファイル名 : 7C8A6DD1-84EB-
44EE-BC6D-
102589655F69.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
59分

備考 :
1階ホール
Pタイル施工後

ファイル名 : 610C9B2C-10C7-
4D8E-972E-
8CA4EEE8CBDA.



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 10時
59分

備考 :
2階ホール
壁クロス部分張替後

ファイル名 : CA3DCF56-3B58-
4813-9356-
0FE143278823.jpeg



分類名 : 写真

登録者 : 横山 祐治

撮影日時 : 2023年4月21日 11時
00分

備考 :
屋上
照明器具交換LED

ファイル名 : 5F50C290-B3C9-
4764-8156-
7C946F9B589C.jpeg