

工事写真台帳

現場名 : ベルシテイ 銀杏町 部分修繕工事出窓屋根

現場住所 : 宮城県仙台市宮城野区銀杏町32-21

工期 : 着工 2023年 11月 20日
完成 2024年 11月 30日

株式会社 仙台美装



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：出窓屋根板金カバー工法施工前

ファイル名：IMG_2814.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：出窓屋根板金カバー工法施工前

ファイル名：IMG_2819.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：出窓屋根板金カバー工法施工前

ファイル名：IMG_2815.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：出窓屋根板金カバー工法板金張り
シーリング処理状況

ファイル名：IMG_2816.jpeg



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：出窓屋根板金カバー工法板金張り
シーリング処理状況

ファイル名：IMG_2817.jpeg






分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：出窓屋根板金カバー工法板金張り
シーリング処理状況

ファイル名：IMG_2820.jpeg

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：出窓屋根板金カバー工法塗装</p> <p>ファイル名：IMG_2889.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：出窓屋根板金カバー工法塗装</p> <p>ファイル名：IMG_2888.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：出窓屋根板金カバー工法塗装</p> <p>ファイル名：IMG_2887.jpeg</p>

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：足場架設状況</p> <p>ファイル名：IMG_1949_黒板付き.jpeg</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：足場架設状況</p> <p>ファイル名：IMG_1950_黒板付き.jpeg</p>