工事写真台帳


現 場 名 : ベルシティ銀杏町 屋上防水工事

現場住所 : 宮城県仙台市宮城野区銀杏町32-21

工 期 : 着工 2023年 11月 20日

完成 2024年 1月 24日


株式会社 仙台美装



登録者:横山 祐治

備考:足場架設状況

ファイル名:IMG_6951.jpeg



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:足場架設状況

ファイル名:IMG_6950.jpeg



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:笠木取外し

ファイル名:IMG_1194.JPG



登録者:横山 祐治

備考:笠木取外し



ファイル名:IMG_1195.JPG

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去作業



ファイル名:IMG_1183.JPG



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去作業


ファイル名:IMG_1184.JPG



登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去作業





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去作業





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去作業

ファイル名:IMG_1181.JPG



登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去作業



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去状況



ファイル名:IMG_1182.JPG



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去状況

ファイル名:IMG_1186.JPG



登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去状況





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去状況





分類名:写真

登録者:横山 祐治


-------備考:立上り撤去状況

ファイル名:IMG_1202.JPG



登録者:横山 祐治

備考:架台爆裂箇所





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:架台爆裂箇所





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:ドレン部撤去

ファイル名:IMG_1193.JPG



登録者:横山 祐治

備考:架台爆裂箇所補修



ファイル名:IMG_1196.JPG

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:架台爆裂箇所補修



ファイル名:IMG_1197.JPG



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:架台爆裂箇所補修

ファイル名:IMG_1198.JPG



登録者:横山 祐治

備考:架台爆裂箇所補修



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:架台爆裂箇所補修



ファイル名:IMG_1200.JPG

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:ドレン部形成

ファイル名:IMG_1203.JPG



登録者:横山 祐治

備考:立上り撤去状況





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水





分類名:写真

登録者:横山 祐治


備考:立上り仮防水

ファイル名:IMG_1206.JPG



登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水


ファイル名:IMG_1213.JPG



登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水






分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水

ファイル名:IMG_1209.JPG



登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水



ファイル名:IMG_1210.JPG

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水



ファイル名:IMG_1212.JPG



備考:立上り仮防水

分類名:写真



ファイル名:IMG_1216.JPG



登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水



ファイル名:IMG_1217.JPG

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水



ファイル名:IMG_1218.JPG

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:立上り仮防水

ファイル名:IMG_1219.JPG



登録者:横山 祐治

備考:架台鉄部錆止め塗装






分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:架台鉄部錆止め塗装





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:高圧洗浄作業

ファイル名:IMG_1222.JPG



登録者:横山 祐治

備考:高圧洗浄作業




ファイル名:IMG_1223.JPG

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:高圧洗浄作業



ファイル名:IMG_1224.JPG

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:高圧洗浄作業

ファイル名:IMG_1225.JPG



登録者:横山 祐治

備考:高圧洗浄作業



ファイル名:IMG_1226.JPG

登録者:横山 祐治

備考:高圧洗浄作業




ファイル名:IMG_1227.JPG

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:高圧洗浄作業

ファイル名:IMG_1228.JPG



登録者:横山 祐治

備考:高圧洗浄作業





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:高圧洗浄作業





分類名:写真

登録者:横山 祐治


備考:高圧洗浄作業

ファイル名:IMG_1231.JPG



登録者:横山 祐治

備考:絶縁シート張り





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:絶縁シート張り





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:絶縁シート張り

ファイル名:IMG_1234.JPG