


	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部床タイル修繕工事 施工前
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部床タイル修繕工事 施工前
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部床タイル修繕工事 施工前
	ファイル名：IMG_6238.jpeg


	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部床タイル修繕工事 施工後
ファイル名：IMG_6180_黒板付き.jpeg	
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部床タイル修繕工事 施工後
ファイル名：IMG_6181_黒板付き.jpeg	
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部床タイル修繕工事 施工後
ファイル名：IMG_6184_黒板付き.jpeg	

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄 漏電対策養生
	ファイル名：IMG_6446_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄 漏電対策養生
	ファイル名：IMG_6447_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄 漏電対策養生
	ファイル名：IMG_6448_黒板付き.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄 飛散防止養生
	ファイル名：IMG_6452_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄 飛散防止養生
	ファイル名：IMG_6470_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄 飛散防止養生
	ファイル名：IMG_6495_黒板付き.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄作業
	ファイル名：IMG_6458_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄作業
	ファイル名：IMG_6473_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄作業
	ファイル名：IMG_6456_黒板付き.jpeg

 国 庫 名 山形県庁舎 環境整備課 工 程 名 2024年度 18000/10510-10511 撮 影 日 2024年6月5日(月)	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：アプローチ部 高圧洗浄作業 ファイル名：IMG_6474_黒板付き.jpeg
 国 庫 名 山形県庁舎 環境整備課 工 程 名 2024年度 18000/10510-10511 撮 影 日 2024年6月5日(月)	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：アプローチ部 高圧洗浄作業 ファイル名：IMG_6477_黒板付き.jpeg
 国 庫 名 山形県庁舎 環境整備課 工 程 名 2024年度 18000/10510-10511 撮 影 日 2024年6月5日(月)	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：アプローチ部 高圧洗浄作業 ファイル名：IMG_6507_黒板付き.jpeg


	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄作業
	ファイル名：IMG_6455_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄作業
	ファイル名：IMG_6480_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：アプローチ部 高圧洗浄作業
	ファイル名：IMG_6486_黒板付き.jpeg

	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：花壇の改修 施工前 ファイル名：IMG_6242.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：花壇の改修 施工前 ファイル名：IMG_6243.jpeg
	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：花壇の改修 施工前 ファイル名：IMG_6244.jpeg

 国 庫 名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 工 程 名 花壇の改修 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 撮 影 日 2024年6月13日(木)	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：花壇の改修 植木撤去 ファイル名：IMG_6150_黒板付き.jpeg
 国 庫 名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 工 程 名 花壇の改修 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 撮 影 日 2024年6月13日(木)	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：花壇の改修 植木撤去 ファイル名：IMG_6151_黒板付き.jpeg
 国 庫 名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 工 程 名 花壇の改修 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 撮 影 日 2024年6月13日(木)	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：花壇の改修 植木撤去 ファイル名：IMG_6152_黒板付き.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：花壇の改修 玉砂利
	ファイル名：IMG_6153_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：花壇の改修 塗装下塗り
	ファイル名：IMG_7594_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：花壇の改修 塗装上塗り
	ファイル名：IMG_7601_黒板付き.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：花壇の改修 施工後
	ファイル名：IMG_6183_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：銘板 施工前
	ファイル名：IMG_6245.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：銘板 施工後
	ファイル名：IMG_6182_黒板付き.jpeg

 国 道 名 山形県道第10号 山形市街地 工 程 名 左官工事 ※入口付近床 撮 影 日 2024年6月10日(月)	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：雑工事 左官工 施工前 ファイル名：IMG_6670_黒板付き.jpeg
 国 道 名 山形県道第10号 山形市街地 工 程 名 左官工事 ※入口付近床 撮 影 日 2024年6月13日(木)	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：雑工事 左官工 施工後 ファイル名：IMG_6147_黒板付き.jpeg
 国 道 名 山形県道第10号 山形市街地 工 程 名 左官工事 ※入口付近床 撮 影 日 2024年6月10日(月)	分類名：写真 登録者：横山 祐治 備考：雑工事 左官工 施工前 ファイル名：IMG_6671_黒板付き.jpeg

	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：雑工事 左官工 施工後
	ファイル名：IMG_6148_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：雑工事 左官工 施工前
	ファイル名：IMG_6673_黒板付き.jpeg
	分類名：写真
	登録者：横山 祐治
	備考：雑工事 左官工 施工後
	ファイル名：IMG_6149_黒板付き.jpeg