



東面外壁修繕

施工前状況



同上



東面外観

施工前状況




足場工事

設置状況



同上







外壁張替箇所・透湿防水シート  
撤去完了

※胴縁・梁共 全体的に腐朽  
追加工事で修繕致しました。



断熱材

撤去完了




梁

腐朽部



洞縁

腐朽部







---

木工事

---

胴縁・梁

---

修繕完了

---


---

---

---

---

---



---

付帯工事

---

断熱材新設

---

完了

---


---

---

---

---

---



---

付帯工事

---

透湿防水シート 新規張り

---

完了

---

---

---

---

---

---



---

外壁工事

---

窯業系サイディング 新規張り

---

完了

---

---

---

---

---

---



---

塗装工事

---

下塗り

---

完了

---

---

---

---

---

---



---

塗装工事

---

中塗り+上塗り

---

完了

---

---

---

---

---

---





---

足場解体完了

---

全体工事完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

同上

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

安全対策

---

飛散防止対策養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

