



2階共用廊下床

施工前状況

---

---

---

---

---

---

---

---



施工範囲

墨だし

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整

バフケレン



下地調整

手ケレン



下地清掃



ドレン

手ケレン



ドレン

手ケレン



ドレン耳

切断



ドレン耳  
切断完了



プライマー1回目



プライマー2回目



クラック部・入り隅  
シーリング補修



クラック部・入り隅  
シーリング補修



クラック部・入り隅  
シーリング補修



ドレン

錆止め塗装



改修用ドレン




改修用ドレン設置



改修用ドレン

プライマー塗装



ウレタン塗膜防水

施工状況



トップコート

施工状況



ストレーナー設置

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



完了

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



北西1階基礎 爆裂部

研り



左官補修

施工後



同上



---

外壁クラック

---

シーリング補修

---

---

---

---

---

---

---

---



---

外壁クラック

---

シーリング補修

---

---

---

---

---

---

---

---



---

外壁クラック

---

シーリング補修

---

---

---

---

---

---

---

---



---

外壁クラック

---

シーリング補修

---

---

---

---

---

---

---

---



---

外壁クラック

---

シーリング補修

---

---

---

---

---

---

---

---



---

外壁クラック

---

シーリング補修

---

---

---

---

---

---

---

---