



施工前 現状

床面



施工前 現状

床面



施工前 現状

西洋室 床面



施工前 現状

西洋室 クロス壁



施工前 現状

西洋室 クロス壁



施工前 現状

クロス壁



施工前 現状

クロス壁



施工前 現状

クロス壁



施工前 現状

西洋室 天井



施工前 現状

クロス壁



施工前 現状

クロス壁



施工前 現状

コンセント・アンテナカバー



既存床撤去・コンパネ下地設置



既存床撤去・コンパネ下地設置



既存床撤去・コンパネ下地設置

西洋室



床面 タイルカーペット施工後



床面 タイルカーペット施工後



床面 タイルカーペット施工後

西洋室



既存クロス 撤去



既存クロス 撤去



既存天井クロス 撤去



ボード部分 張替3箇所



壁クロス 施工後



壁クロス 施工後

西洋室



天井 クロス施工後

西洋室



壁クロス 施工後



TVモニターホン新設



分電盤 交換前



分電盤 交換後



アンテナ・コンセントカバー

交換前




アンテナ・コンセントカバー

交換後



木部 施工前



木部 補修塗装 施工後

※サービス施工



木部 施工前



木部 補修塗装 施工後

※サービス施工



木部 施工前



木部 補修塗装 施工後

※サービス施工



ハウスクリーニング



ハウスクリーニング



ハウスクリーニング



ハウスクリーニング



ハウスクリーニング



ハウスクリーニング




ハウスクリーニング



ハウスクリーニング

西洋室



ハウスクリーニング

バルコニー部



ハウスクリーニング

バルコニー部



ハウスクリーニング

バルコニー部




照明器具 紐交換

※サービス施工



照明器具 紐交換

※サービス施工



照明器具 紐交換

※サービス施工