

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 栄養管理室内 部分修繕作業

工事箇所 下処理室床

工事住所 仙台市青葉区台原4-3-21


工期 着手 令和 3 年 1 月 9 日

竣工 令和 3 年 1 月 11 日


工事施工者 株式会社 仙台美装



施工前



施工後






施工前



施工後






施工前




施工後





施工前



施工前




施工前



施工後



施工後



施工後



養生



養生



下地調整



下地調整



下地調整



下地調整